





**AG 125-A22**

<b>Operating instructions</b>	<b>en</b>
<b>Brugsanvisning</b>	<b>da</b>
<b>Bruksanvisning</b>	<b>sv</b>
<b>Bruksanvisning</b>	<b>no</b>
<b>Käyttöohje</b>	<b>fi</b>
<b>Инструкция по эксплуатации</b>	<b>ru</b>
<b>Ръководство за обслужване</b>	<b>bg</b>
<b>Instrucțiuni de utilizare</b>	<b>ro</b>
<b>Kullanma Talimatı</b>	<b>tr</b>
<b>دليل الاستعمال</b>	<b>ar</b>
<b>Lietošanas pamācība</b>	<b>lv</b>
<b>Instrukcija</b>	<b>lt</b>
<b>Kasutusjuhend</b>	<b>et</b>
<b>Пайдалану бойынша басшылық</b>	<b>kk</b>
<b>取扱説明書</b>	<b>ja</b>
<b>사용설명서</b>	<b>ko</b>
<b>操作 説 明 書</b>	<b>zh</b>
<b>操作说明书</b>	<b>cn</b>





**2**



**3**



**4**




**5**




**6**



**7**



**8**




**9**




**10**




**11**




**12**



**13**



**14**



**مجلفة الزوايا AG 125-A22**

**١** تشير الأعداد إلى الصور المعنية. وتجد هذه الصور في بداية دليل الاستعمال. في هذا الدليل يقصد دائماً بكلمة «الجهاز» مجلفة الزوايا AG 125-A22.

**عناصر الاستعمال ومكونات الجهاز**

- ① زر تحرير الغطاء
- ② زر تثبيت البريمة
- ③ فتحات تهوية
- ④ أزرار تحرير ذات وظيفة إضافية لتفعيل بيان حالة الشحن
- ⑤ البطارية
- ⑥ مانع التشغيل
- ⑦ مفتاح التشغيل/إيقاف
- ⑧ المق发声 الجانبي المحمد للاحتفاظ
- ⑨ بريمة
- ⑩ غطاء، وافق
- ⑪ فلانشة شد مع حلقة إحكام
- ⑫ أسطوانة القطع والتجليخ / أسطوانة التجليخ المقواة
- ⑬ صاملولة شد
- ⑭ صاملولة الربط السريع "Kwik-Lock" (تجهيز اختياري)
- ⑮ مفتاح ربط

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائمًا.

لا تقم بإعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

<b>فهرس المحتويات</b>
صفحة
123 ١ إرشادات عامة
124 ٢ إرشادات السلامة
129 ٣ الشروط
130 ٤ خاتمات الشغل
131 ٥ المواصفات الفنية
132 ٦ التشغيل
133 ٧ الاستعمال
134 ٨ العناية والصيانة
134 ٩ تقضي بالخطأ
135 ١٠ التكثين
136 ١١ ضمان الجهة الصانعة للآجهزة
136 ١٢ شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

ar

**١ إرشادات عامة****2.1 شرح الرموز التوضيحية وإرشادات أخرى****علامات التحذير**

تحذير من  
خطر عام

**علامات الإلزام**

قبل  
الاستخدام  
اقرأ دليل  
الاستعمال



استخدم  
واقياً للعيدين

**1.1 كلمات دليلية ومدلولاتها****خطر**

تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

**تحذير**

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

**احتراس**

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

**ملحوظة**

تشير لإرشادات للاستخدام ولمعلومات أخرى مفيدة.

**موضع تفاصيل بيانات التمييز بالجهاز**  
مسمى الطراز والرقم المسلسل مدونان على لوحة صنع الجهاز. انقل هذه البيانات في دليل الاستعمال خاصتك وارجع إليها دائمًا عند الاستعلام لدى وكالتنا أو لدى مراكز الخدمة.

الطراز:	01	الرقم المسلسل:
---------	----	----------------

Ø	RPM	/min	N
القطر	عدد اللفات في الدقيقة	عدد اللفات في الدقيقة	عدد اللفات الاسمي

## 2 إرشادات السلامة

- غير المعدلة والمقبسات الملائمة تقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ب) تجنب حدوث تلامس للجسم مع أسطح مؤرضة مثل الأسطح الخاصة بالمواسير وأجهزة التدفئة والمواقد والثلاجات. ينشأ خطر متزايد من حدوث صدمة كهربائية عندما يكون جسمك متصل بالأرض.
- ت) أبعد الأدوات الكهربائية عن الأطمار أو البلاط. تسرّب الماء إلى داخل الأداة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ث) لا تستخدم الكابل في الغرض غير المخصص له، لأن تستخدمنه لحمل الأداة الكهربائية أو تعليقها أو لسحب القابس من المقبس. احتفظ بالكابل بعيداً عن السخونة والزيت والحواف الحادة والأجزاء المتحركة للجهاز. الكابلات التالفة أو المتباشكة تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ج) عندما تعمل بأداة كهربائية في مكان مكشوف، لا تستخدم سوى كابلات الإطالة المناسبة للعمل في النطاق التأريخي. استخدام كابل إطالة مناسب للعمل في النطاق التأريخي يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ح) إذا تذرع تجنب تشغيل الأداة الكهربائية في محيط رطب، فاستخدم مفتاح حماية من تسرب التيار. استخدام مفتاح الحماية من تسرب التيار يقلل خطر حدوث صدمة كهربائية.

### 3.1.2 سلامة الأشخاص

- أ) كن يقظاً وانتبه لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدمن الأداة الكهربائية عندما تكون مرهقاً أو واقعاً تحت تأثير العقاقير المدرّة أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتهاء للحظة واحدة أثناء استخدام الأداة الكهربائية قد يؤدي لإصابات خطيرة.
- ب) ارتدي تمهيزات وقاية شخصية وارتدي دائماً نظارة واقية. ارتداء تمهيزات وقاية شخصية، مثل قناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان المضادة للانزلاق وخوذة الوقاية أو واقية السمع، تبعاً لنوع واستخدام الأداة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابات.
- ت) تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد أن الأداة الكهربائية مطفأة قبل توصيبها بالكهرباء، وأو

ملحوظة إرشادات السلامة الواردة في موضوع 1.2 تشمل على جميع إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية، وهي مسرودة في دليل الاستعمال طبقاً للمعايير المعتمد بها. لذلك قد يتم ذكر إرشادات ليست متعلقة بهذا الجهاز.

### 1.2 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية

#### (ا) تحذير

احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق وأو إصابات خطيرة. احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد. يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» الوارد ذكره في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغولة بالكهرباء (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغلة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

#### 1.1.2 سلامة مكان العمل

- أ) حافظ على نطاق عملك نظيفاً ومضاءً بشكل جيد. الفوضى أو أماكن العمل غير المضاء يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.
- ب) لا تعمل بالأداة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار يتواجد به سوائل أو غازات أو أنواع غبار قابلة للاشتعال. الأدوات الكهربائية تولد شرراً يمكن أن يؤدي إلى إشعال الغبار أو الأbfdرة.
- ت) احرص على إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكهربائية. في حالة اتصاف انتباحك قد تفقد السيطرة على الجهاز.

#### 2.1.2 سلامة الكهربائية

- أ) يجب أن يكون قابس توصيل الأداة الكهربائية ملائماً مع المقبس. لا يجوز تعديل القابس بأي حال من الحالات. لا تستخدمن قوابس مهأة مع أدوات كهربائية ذات وصلة أرضي محمية. القوابس

احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والميزة المزدوجة لتجهيزها. استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي إلى مواقف خطيرة.

### 5.1.2 استخدام الأداة العاملة بالبطارية والتعامل معها

- (أ) لا تشتمل البطارية إلا في أجهزة شحن موصى بها من قبل الجهة الصانعة. بالنسبة لجهاز الشحن المناسب لنوع معين من البطاريات، ينشأ خطر المزق عند استخدامه مع بطاريات أخرى.
- (ب) لا تضع في الأدوات الكهربائية سوى البطاريات المخصصة لها. استخدام بطاريات أخرى يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات وخطر المزق.
- (ت) حافظ على البطارية غير المستخدمة بعيدة عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير والبراغي أو الأشياء المعدنية الصغيرة الأخرى التي يمكن أن تتسبب في توصيل الملامسين بعضهما. حدوث قفلة كهربائية بين أطراف توصيل البطارية يمكن أن يتبع عنه حدوث حروق أو نشوب حريق.
- (ث) عند الاستخدام بشكل خاطئ يمكن أن يتسرّب سائل من البطارية. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حالة ملامسته عن طريق الخطأ. إذا وصل السائل للعينين، فتوجه للطبيب علاوة على ذلك. سائل البطارية المتسرّب يمكن أن يؤدي إلى تبيح البشرة أو حدوث حروق.

### 6.1.2 الخدمة

- (أ) اعمل على إصلاح أدواتك الكهربائية على أيدي فنيين معتمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامة الأداة الكهربائية تظل قائمة.

### 2.2 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بأعمال التجلیخ والتجلیخ بالواح الصنفرة والعمل بالفرشات السلكية والقطع السجلي

- (أ) تستخدم هذه الأداة الكهربائية كمجلة ومجلفة قطع. احرص على مراعاة جميع إرشادات السلامة والتعليمات والرسومات والبيانات المرفقة مع الجهاز. وإذا لم ترَ التعليمات التالية، فمن الممكن أن تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق و/أو تتعرض لإصابات باللغة.
- (ب) هذه الأداة الكهربائية غير مناسبة للتجلیخ بالواح الصنفرة والعمل باستخدام الفرشات السلكية والتلميچ. ويراعي أن استخدام الأداة الكهربائية في استخدامات غير مخصصة لها يمكن أن يتسبب في التعرض لخطر وإصابات.
- (ت) لا تستخدم ملحق تكميلي لم تقم الجهة الصانعة بإقراره والتوصية باستدامه خصيصاً لهذه الأداة الكهربائية. وليس معنى بذلك من تثبيت الملحق التكميلي باداتك الكهربائية ضمان استخدامه بشكل آمن.

بالبطارية وقبل رفعها أو حملها. إذا كان إصبعك على المفتاح عند حمل الأداة الكهربائية أو كان الجهاز في وضع التشغيل عند التوصيل بالكهرباء، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.

(ث) أبعد أدوات الضبط أو مفاتيح ربط البراغي قبل تشغيل الأداة الكهربائية. الأداة أو المفتاح المتواجه في جزء دوار من الجهاز يمكن أن يؤدي لخدوش إضافية.

(ج) تجنب اتخاذ وضع غير طبيعي للجسم. احرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الأداة الكهربائية بشكل أفضل في المواقف المفاجئة.

(د) ارتدي ملابس مناسبة. لا ترتد ملابس فضفاضة أو حلية. احرص على أن يكون الشعر والملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المتركرة. الملابس الفضفاضة أو الحلية أو الشعر الطويل يمكن أن تشتغل في الأجزاء المتركرة.

(هـ) إذا أمكن تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد أنها موصلة ومستخدمة بشكل سليم. استخدام تجهيز شفط الغبار يمكن أن يقلل الأخطار الناتجة عن الغبار.

### 4.1.2 استخدام الأداة الكهربائية والتعامل معها

(أ) لا تفوت في التحميل على الجهاز. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به. استخدام الأداة الكهربائية المناسبة يتبع لك العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً في نطاق العمل المقرر.

(ب) لا تستخدم أدلة كهربائية ذات مفتاح تالف. الأداة الكهربائية التي لم يعد يمكن تشغيلها أو إطفاؤها تعتبر خطيرة و يجب إصلاحها.

(ت) اسمع القابس من المقبس وأخلع البطارية من الجهاز قبل إجراء عمليات ضبط الجهاز، أو استبدال أجزاء الملحقات التكميلية أو عند ترك الجهاز. هذا الإجراء الوقائي يمنع بد تشغيل الأداة الكهربائية دون قصد.

(ث) احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرأوا هذه التعليمات. الأدوات الكهربائية خطيرة في حالة استخدامها من قبل أشخاص ليست لديهم الخبرة اللازمة.

(ج) احرص على العناية التامة بالأدوات الكهربائية. افحص الأجزاء المتركرة من حيث أداتها لوظيفتها بدون مشكل و عدم انصرافها و افحصها من حيث وجود آراء مكسورة أو متضررة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من المواد مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.

(هـ) حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تبقي أدوات القطع ذات حواف القطع الحادة التي يتم عنايتها كما ينبغي بأنها أقل عرضة للتعرق وأسهل في الاستخدام.

(خـ) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات التكميلية وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات.

- (ج) أبعد كابل الكهرباء عن أدوات الشغل الدوارة. في حالة فقدان السيطرة على المهاز يمكن أن ينقطع أو ينحصر كابل الكهرباء، وتصل يدك أو ذراعك إلى أداة الشغل الدوارة.
- (س) لا تضع الأداة الكهربائية أبداً على سطح ارتكاز قبل أن توقف أداة الشغل تماماً. فإذا أداة الشغل الدوارة يمكن أن تصطدم إلى سطح الارتكاز مما قد يتسبب في فقدان السيطرة على الأداة الكهربائية.
- (ش) لا تترك الأداة الكهربائية دائرة أثناء حملك لها. فمن الممكن أن تشتبك ملاسلك مع أداة الشغل الدوارة من خلال التلامس غير المتوقع ومن ثم تتسبب أداة الشغل في جروح غائرة بجسسك.
- (ص) قم بتنظيف فتحات التهوية **بأداة الكهربائية** بصفة منتظمة. تسبب مروحة المحرك الغبار إلى جسم المهاز، ويمكن أن يتسبب التراكم الشديد للغبار المعدي في حدوث أخطار كهربائية.
- (ض) لا تستخدم الأداة الكهربائية بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. حيث يمكن أن يتسبب الشرر في إشعال هذه المواد.
- (ط) لا تستخدِم أدوات عمل تتطلب استخدام سوائل معها. استخدام الماء أو أيّة سوائل تبريد أخرى يمكن أن يعرضك لصعقة كهربائية.

### 3.2 الحركة الارتدادية وإرشادات السلامة المعنية

المركبة الارتدادية هي رد فعل مفاجئ بسبب تغير أو إعاقة أداة الشغل الدوارة، مثل أسطوانة التجلیخ وصنف التجلیخ والفرشاة السلكية وخلافه، حيث إن التغير والإعاقة يؤدي إلى التوقف المفاجئ لأداة الشغل الدوارة. وبالتالي فإن الأداة الكهربائية غير المحكومة جيداً تزداد سرعتها في عكس اتجاه دوران أداة الشغل عند موضع الإعاقة. فعلى سبيل المثال إذا تعثرت أسطوانة تجليخ بشيء ما أو تعرض لإعاقة في قطعة الشغل، يمكن أن تنصر هافة أسطوانة التجلیخ المتولدة في قطعة الشغل مما يتسبب في انحراف أسطوانة التجلیخ أو حدوث حركة ارتدادية. وعندئذ تتحرك أسطوانة التجلیخ نحو المستخدم أو بعيداً عنه تبعاً لاتجاه دوران الأسطوانة في موضع الإعاقة. ويمكن أيضاً أن تنكسر أسطوانات التجلیخ في تلك الأثناء. تحدث المركبة الارتدادية نتيجة لاستخدام المهاز أو غير السليم للأداة الكهربائية. ويمكن تجنب حدوثه من خلال اتباع إجراءات الوقاية المناسبة، كما سيتم شرحه فيما يلي.

(أ) أمسك **الأداة الكهربائية** جيداً وامرس على أن يكون جسدك وذراعيك في وضع يمكنك من كبح الفوبي الارتدادي. استخدم دائمًا المقاييس الإضافي في حالة وجوده، لتحقيق أقصى سيطرة ممكنة على القوى الارتدادية أو عزم رد الفعل أثناء الدوران السريع. وستطيع المستخدم السيطرة على القوى الارتدادية ورد الفعل من خلال اتباع إجراءات الوقاية المناسبة.

(ب) لا تضع يدك أبداً بالقرب من أدوات الشغل الدوارة. حيث يمكن أن تتمركز أداة الشغل على يديك في حالة حدوث حركة ارتدادية.

(ت) أبعد جسدك عن نطاق حركة **حركة الأداة الكهربائية** في حالة حدوث حركة ارتدادية. حيث إن المركبة

- (ث) يجب ألا يقل عدد اللفات المسموح به لأداة الشغل عن عدد اللفات الأقصى المدون على الأداة الكهربائية. فالملحق التكميلي الذي يدور بسرعة أكبر من السرعة المسموح بها يمكن أن ينكسر ويتطاير في الطاقم المحيط.
- (ج) يجب أن يتتطابق مقدار قطر الفاري والسمك لأداة الشغل مع مقاسات الأداة الكهربائية الخاصة بك. حيث إن أدوات الشغل ذات المقاسات الفاطنة لا يمكن تأميمها بشكل كافٍ أو السيطرة عليها.
- (ه) أدوات الشغل ذات الولادة الولبية يجب أن تناسب لولب بريمة التجلیخ تماماً. في حالة أدوات الشغل التي يتم تركيبها بواسطة فلاشة يجب أن يكون يناسب قطر ثقب أداة الشغل غير المثبتة بشكل مطبوب في الأداة الكهربائية بدور يشكل غير متوازن وينتربق وقد تتسبب في فقدان السيطرة.
- (خ) لا تستخدِم أدوات شغل تالفة. افحص أدوات الشغل قبل كل استخدام، مثل أسطوانات التجلیخ من حيث وجود تصدعات وشقوق، وصخون التجلیخ من حيث وجود تشظقات أو بري أو تأكل الشديد، والفرشات السلكية من حيث وجود أسلال سائبة أو مكسورة. إذا تعرّضت الأداة الكهربائية أو أدلة الشغل للسقوط، فتأكد من عدم حدوث أية أضرار أو استخدم أدلة عمل غير مضررة. بعد أن تقوم بفحص أدلة الشغل وتركيبها ابتعد أنت والأشخاص الموجودين بالقرب من المهاز عن نطاق دوران أدلة الشغل لمدة دقيقة واحدة. وغالباً ما تكسر عدد لفات الشغل التالفة خلال مدة الاختبار هذه.
- (د) ارتد تجهيزات الحماية الشخصية. استعمل تبعاً للأعمال التي يتم القيام بها قناعاً واقياً للوجه بالكامل أو واقياً للعينين أو نظارة واقية. وبقدر الإمكان أو واقياً للعينين أو نظارة كماماً واقية من الغبار أو واقياً للسمع أو قفازات حماية أو مثراً خاصاً يقيك من جزيئات التجلیخ وجزيئات المواد الصغيرة. ينبغي حماية العينين من الأسباب الغيرية المتطرفة التي تنتج في مختلف الاستخدامات. فمن شأن الكمامات الواقعية من الغبار أو الكمامات الواقعية للتنفس فلتقة الغبار الناتج أثناء الاستخدام. إذا تعرّضت لضوضاء عالية لعدة طوبلة يمكن أن تصاب بفقدان للسمع.
- (ذ) في حالة وجود أشخاص آخرين احرص على تواجدهم على مسافة آمنة من نطاق عملك. ويجب على كل من يدخل في نطاق عملك أن يرتدي تجهيزات الحماية الشخصية. فقد تتطاير شظايا من قطعة الشغل وأجزاء مكسورة من الأدوات المستخدمة وتتسبب في وقوع إصابات، حتى خارج نطاق عملك المباشر.
- (ر) عند إجراء أعمال يتحمل فيها أن تتماسك الأداة الكهربائية مع أسلاك كهربائية مخفية، فامسّك الأداة الكهربائية من مواضع الممسك المعزولة فقط حيث أن ملامسة سلك يسري فيه التيار الكهربائي يمكن أن ينقل الجهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالمهار ويؤدي لمدوث صدمة كهربائية.

## 5.2 المزيد من إرشادات السلامة الخاصة المتعلقة بالقطع السججي

- (ا) تجنب حدوث إعاقة لأسطوانة القطع أو الضغط على الجهاز بقوه زائدة للغاية. لا تقم بعمل قطع غائرة بشكل زائد، حيث إن التحميل الزائد على أسطوانة القطع يزيد من درجة الإجهاد الواقع عليها ومن قابلتها للانحراف أو الإعاقة وبالتالي إمكانية حدوث حركة ارتدادية أو انكسار آداة التجلیخ.
- (ب) تجنب النطاق الموجود أمام وخلف أسطوانة القطع الدواارة. إذا أبعدت أسطوانة القطع المتولدة في قطعة الشغل، فمن الممكن في حالة حدوث حركة ارتدادية أن تنزلق الآداة الكهربائية مع الأسطوانة الدوارة نحوك ماشرأة.
- (ت) إذا تعرضت أسطوانة القطع للانصصار أو توفرت عن العمل، فأوقف الجهاز واحتفظ به في وضع متزن، إلى أن توقف الأسطوانة تماماً. ولا تحاول أبداً سحب أسطوانة القطع المستمرة في الدوران من موضع القطع، وإلا فقد تحدث حركة ارتدادية. حدد سبب الانصصار وتقلب عليه.
- (ث) لا تقم بإعادة تشغيل الآداة الكهربائية طالما أنها موجودة في قطعة الشغل. احرص على أن تصل أسطوانة القطع إلى أقصى عدد لفات لها أولاً قبل أن توصل القطع بمحرك، وإلا فمن الممكن أن تتغير الأسطوانة بعائق ما وتندفع من قطعة الشغل أو تتسبب في حدوث حركة ارتدادية.
- (ج) قم بتدعمي الأنوار أو قطع الشغل الكبيرة للحد من خطر حدوث حركة ارتدادية من جراء انصصار أسطوانة القطع. قطع الشغل الكبيرة يمكن أن تتعرض للانحناء بفعل وزنها الذاتي. يجب تدعيم قطعة الشغل على كلا الجانبين وكذلك بالقرب من موضع القطع والماهف.
- (هـ) احرص على تفخي المذر الشديد عند عمل «قطيع موجفة» في الجدران القائمة أو النطاقات الأخرى الكامنة. حيث يمكن أن يتسبب أسطوانة القطع المتولدة في حدوث حركة ارتدادية عند القطع في مواسير الغاز أو المياه أو الوصلات الكهربائية أو الأجسام الأخرى.

## 6.2 إرشادات إضافية للسلامة

### 1.6.2 سلامة الأشخاص

- (ا) لا يسمح بإجراء أية تدخلات أو تعديلات على الجهاز.
- (ب) استخدم واقياً للسمع. يمكن أن ينبع عن الضوضاء فقدان للسمع.
- (ت) أمسك الجهاز دائماً بكلتا اليدين من المقابض المخصصة لذلك، حافظ على المقابض جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشحوم.
- (ج) إذا تم تشغيل الجهاز دون استخدام شفاط للغيار، فإنه يجب استخدام واقي خفيف للتنفس عند إجراء أعمال ينولد عنها غبار.
- (هـ) خذ قسطاً من الراحة أثناء العمل واحرص على عمل تمارين استرخاء وتمارين للأصابع لغرض سريان الدم في الأصابع بشكل أفضل.

الارتدادية تدفع الآداة الكهربائية في اتجاه معاكس لحركة أسطوانة التجلیخ عند موضع الإعاقة.

- (ث) احرص على تفخي المذر الشديد عند العمل في نطاق الأركان والموافف الحادة وخلافه، وتتجنب تعرض أدوات الشغل للارتداد أو الانصصار من خلال قطعة الشغل. تميل آداة الشغل الدوارة إلى الانصصار عند العمل في الأركان والموافف الحادة أو عندما ترتد. ويتسبب ذلك في فقدان السيطرة أو حدوث حركة ارتدادية.
- (هـ) لا تستخدمن نصل منشار جنزيري أو مسنن، فمثل هذه الأدوات كثيراً ما تتسبب في حدوث حركة ارتدادية أو فقدان السيطرة على الآداة الكهربائية.

## 4.2 إرشادات السلامة الخاصة المتعلقة بالتجليخ والقطع السججي

- (ا) اقتصر على استخدام أدوات التجلیخ المسموح بها لأداتك الكهربائية والغطاء الواقي المخصص لأداة التجلیخ هذه. أدوات التجلیخ غير المقرر استخدامها مع هذه الآداة الكهربائية لا يمكن تأمينها بشكل كاف ومن ثم تصبح غير آمنة.

- (ب) أسطوانات التجلیخ المائلة يجب تركيبها بحيث لا يربط سطح التجلیخ عن مستوى حافة غطاء المماية. في حالة تركيب أسطوانة التجلیخ بشكل غير صحيح، بحيث تبرز عن مستوى حافة غطاء المماية فلا يمكن توفير المماية بشكل كاف.

- (ت) يجب تركيب الغطاء الواقي على الآداة الكهربائية بإحكام كما يجب ضبطه ليوفر أقصى درجات السلامة، بحيث لا ينكشط للمستخدم إلا أصغر جزء ممكن من جسم التجلیخ. يُسهم الغطاء الواقي في حماية المستخدم من الشظايا المتطايرة أو ملامسة جسم التجلیخ بشكل غير مقصود وكذلك حمايته من الشرر الذي يمكن أن يحرق ملasse.

- (ث) يجب استخدام أدوات التجلیخ فقط لأغراض الاستخدام الموصى بها. على سبيل المثال: لا تقم أبداً بالتجليخ باستخدام السطح الجانبي لأسطوانة قطع، فأسطوانات القطع مخصصة لقطع المواد باستخدام حافة الأسطوانة. ويمكن أن يؤدي تأثير القوى الجانبية الواقع على آداة التجلیخ هذه إلى انكسارها.

- (ج) استخدم دائمًا فلينشات إحكام غير تالفة بالمقاس والشكل المناسب لأسطوانة التجلیخ التي اخترتها. إذ أن الفلينشات المناسبة تدعم أسطوانة التجلیخ وتقلل بذلك من خطر تعرض أسطوانة التجلیخ للكسر. يمكن أن تختلف الفلينشات المخصصة لأسطوانات القطع عن الفلينشات المخصصة لأسطوانات التجلیخ الأخرى.

- (هـ) لا تستخدمن أسطوانات التجلیخ المستبکكة الخاصة بأدوات كهربائية كبيرة نسبياً. فأسطوانات التجلیخ الخاصة بالأدوات الكهربائية الكبيرة نسبياً غير مصممة للعمل بعدد اللفات الأعلى للأدوات الكهربائية الصغيرة نسبياً ويمكن أن تنكسر.

ج) أحكام ربط الأداة والفلانشة، إذا لم يتم إحكام ربط الأداة والفلانشة فمن المحتل أن تتحمل الأداة من البريمة عند الكبح من خلال مotor الجهاز بعد الإيقاف.

### 3.6.2 السلامة الكهربائية

- (أ) قبل بدء العمل افحص نطاق العمل من حيث وجود توصيلات كهرباء مغطاة أو مواسير للفاز والماء، مثلاً باستخدام جهاز لكشف عن المعادن. الأجزاء المعدنية الفارجية بالجهاز يمكن أن يسري فيها الجهد الكهربائي، وذلك إذا قمت سبوا بإتلاف إحدى توصيلات التيار على سبيل المثال، وبمثل هذا خطرا شديداً في حالة حدوث صدمة كهربائية.
- (ب) أعمل على فحص الأجهزة المتستحة على فترات زمنية منتظمة لدى خدمة Hilti في حالة التعامل المكرر مع مواد موصولة للكهرباء، حيث يمكن أن يؤدي الغبار الملتصق بسطح الجهاز والاسماء الغبار الناتج من مواد موصولة للكهرباء أو الرطوبة إلى إصابة الجهاز بتلفيات في بعض الظروف غير الملائمة.

### 4.6.2 التعامل بعناية مع الأجهزة العاملة بالبطاريات واستخدامها

- (أ) تراعي التعليمات الخاصة لنقل وتخزين وتشغيل بطاريات أيونات الليثيوم.
- (ب) احفظ البطاريات بعيداً عن درجات الحرارة العالية والنيران، حيث ينشأ خطير الانفجار.
- (ت) لا يجوز تفكيك البطاريات أو سحقها أو وضعها في درجة حرارة أعلى من 80°م أو حرقاً، وإنما ذلك يشكل خطر وقوع حريق أو انفجار أو اكتوأه.
- (ث) لا يجوز شحن أو مواصلة استخدام البطاريات التالفة (مثل البطاريات التي بها شروخ أو بها أجزاء مكسورة أو أطراف توصيلها متثنية أو مرتدة وأو مخلوقة).
- (ج) عندما تعرض البطارية للسخونة المفرطة بحيث يتذرع الامساك بها، فقد تكون تالفة، احرص على وضع الجهاز في مكان غير قابل للاشتعال وعلى مسافة كافية من الخامات القابلة للاشتعال، وحيث يمكن مراقبته واتركه حتى يبرد. اتصل بخدمة Hilti بعددما تبرد البطارية.

### 5.6.2 مكان العمل

- (أ) أثناء أعمال الثقب قم بتأمين النطاق الواقع على الجهة المقابلة للعمل، الشظايا المتناثرة يمكن أن تتطاير وأو تسقط وتصيب الآخرين.
- (ب) عمل الشقوق في الموائط العاملة أو الإناءات الأخرى يمكن أن يؤثر سلباً على ثباتها، وبصفة خاصة عند فصل قضبان حديد التسلیح أو الكمرات. قبل بدء العمل استشر محل قوى الإجهاد المسؤول أو المهندس المعماري أو إدارة الموقع المختصة.

ج) تجنب ملامسة الأجزاء الدوارة. لا تقم بتشغيل الجهاز إلا في نطاق العمل. ملامسة الأجزاء الدوارة، وخصوصاً الأدوات الدوارة، يمكن أن يؤدي لحدث إصابات.

خ) الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذي البنية الضعيفة دون تدريبهم. احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.

(د) الغبار الناتج عن خامات مثل الطلاء المحتوي على الرصاص وبعض أنواع الأخفشان والفرسانة/الجدران والمحور المحتوية على الكوارتز والمعادن الصفرية والمعادن هو غبار ضار بالصحة، ملمسه أو استنشاقه قد يسبب أمراض ميسانية وأو/أو أمراض الجهاز التنفسى للمستخدم أو للأشخاص المتواجدين على مقربة منه. هناك أنواع معينة مسرطنة من الغبار مثل غبار خشب البليوط أو غبار خشب الزان، ولا سيما إذا ارتبطت هذه الأنواع بمماوى إضافية لمعالجة الأخفشان (مثل الكروم ومواد حماية الأخفشان). لا يجوز التعامل مع المواد المحتوية على الأسيتونس إلا من قبل فنيين متخصصين. استخدم شفاطا للغبار يهيئاً أمكن. للحصول على درجة شفط عالية للغار، استخدم مزيل الغبار المحمول المناسب. احرص عند اللزوم على ارتداء قناع تنفس مخصص لنوعية الغبار المتبعث. احرص على توفير تهوية جديدة لمكان العمل. احرص على مراعاة التعليمات السارية في بلدك بخصوص المواد المراد التعامل معها.

(ذ) أثنا، استخدام الجهاز يجب على المستخدم والأشخاص المتواجدين على مقربة منه استعمال نظارة واقية ملائمة وفوذة حماية وواقي للسمع وقفاز واقي وكمامه خفيفه.

(إ) إذا تجاوز الجهاز حدود التشغيل أو تم التعرف على فراغ البطارية، فقد يحدث ألا يتم كبح الجهاز عن طريق المотор.

### 2.6.2 الاستخدام والتعامل بعناية مع الأدوات الكهربائية

- (أ) يجب حفظ واستعمال أسطوانات التجليخ بعناية طبقاً لتعليمات الجهة الصانعة.
- (ب) لا تستخدم الأداة الكهربائية أبداً بدون الغطاء الواقي.
- (ت) قم بثبت قطعة الشغل. استخدم تجهيزات شد أو منجلة لثبت قطعة الشغل بإحكام. بذلك تكون أكثر ثباتاً عن إمساكها باليد، وعلاوة على ذلك تكون كلتا يديك متاحة لاستعمال الجهاز.
- (ث) لا تستخدم أبداً أسطوانات القطع السججية للقيام بالتجليخ الخشن.

### 1.3 الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز مخصص لقطع السجги والتجلیخ الخشن في الخامات المعدنية والمجربة. لا تستخدم البطاريات كمصدر طاقة لأجهزة أخرى مستبملة للتيار غير مناسبة لذلك.

التعامل مع المعادن: فقط مع أقراص التجلیخ الخشن أو أقراص القطع السججي المربوطة بالرائحة الصناعي والمقواة بالألياف.

التعامل مع الأسطوانة المفتوحة: القطع والتجلیخ والتشقیب مع الغطا، المخصص لذلك (DC-EX 125/5-C)، التجلیخ المقوی مع الغطا، المخصص لذلك (DG-EX 125/5").

لا يُسمح باستخدام الجهاز إلا في أعمال القطع/التجلیخ على الهاتف.

يوصى عند التعامل مع مواضع الشغل المعدنية كالفرسانة أو الأچمار مثلاً بصفة عامة باستخدام غطاء لشفط الغبار بنظام متوازن ومع الاستعانت بشفاط غبار مناسب من Hilti. ويعمل هذا على حماية المستخدم وزيادة العمر الافتراضي للجهاز والأداة.

يُحظر التعامل مع المواد الخطيرة على الصحة (مثل الأسيتوفن).

تراعي قوانین حماية العمال المحلية.

اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية والأدوات الأصلية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة.

الجهاز مخصص للمستخدم المعرف ولا يجوز استعمال وصيانة وإصلاح هذا الجهاز إلا على أيدي أشخاص معتمدين ومدربين. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على الأخطار الطارئة. يمكن أن تصدر عن الجهاز وملحقاته أخطار إذا تم التعامل معه بشكل غير سليم فنياً من قبل أشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق للتعليمات.

### 2.3 تشتمل حجم التوريدات بالنسبة للتجهيز القياسي على:

1	الجهاز
1	مقبض جانبي
1	غطا، واق
1	حاجب أمامي
1	فلنشة إحكام
1	صامولة شد
1	مفتاح ربط
1	دليل الاستعمال

#### ملحوظة

تجد المزيد من الملحقات التكميلية في مركز Hilti أو على موقع الإنترنت [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

### 3.3 لتشغيل الجهاز لازم علاوة على ذلك توافر

بطارية مناسبة موصى بها (انظر جدول المواصفات الفنية) وجهاز شحن مناسب من سلسلة الطرازات C 436.

### 4.3 خاصية حماية الجهاز المرتبطة بدرجة الحرارة

تراقب خاصية حماية المحرك المرتبطة بدرجة الحرارة دخل التيار الكهربائي وكذلك سخونة المحرك وبذلك تحمي الجهاز من السخونة المفرطة.

تؤدي زيادة الحمل على المحرك بفعل الضغط الشديد لضعف قدرة الجهاز بشكل ملحوظ وقد يصل الأمر لتوقف الجهاز تماماً (أعمل على لا يصل الأمر للتوقف التام للجهاز).

إذا تعرض الجهاز لزيادة الحمل يتبعه تخلیصه من الحمل وتشغیله لمدة 30 ثانية تقريباً على الفارغ.

### 5.3 واقية الغبار لأعمال القطع DC-EX 125/5، غطا، مدمج من النوع C

للقطع السججي في مواضع الشغل المعدنية.

#### احتدرس

يُحظر التعامل مع المعادن في ظل استخدام هذا الغطا.

### 6.3 غطاء واقٍ مع حاجب أمامي ③

احترس

لفرض التجليخ الخشن باستخدام أسطوانات التجليخ الفشن المستقيمة والقطع السججي باستخدام أسطوانات القطع السججي عند معالجة الخامات المعدنية اقتصر على استخدام الغطاء الواقي مع الحاجب الأمامي.

### 7.3 واقية الغبار لأعمال التجليخ 4 DG-EX 125/5"

الجهاز ملائم بشكل محدود فقط لتجليخ الأسطح المجرية من حين لآخر باستخدام أقدام التجليخ الماسية.

احترس

يُحظر التعامل مع المعادن في ظل استخدام هذا الغطاء.

### 8.3 حالة شحن بطارية أيونات الليثيوم

في حالة استخدام بطاريات أيونات الليثيوم يمكن إظهار حالة الشحن من خلال الضغط الخفيف على أحد أزرار التحرير (حتى درجة المقاومة - دون القيام بعملية التحرير). ويوضح البيان الموجود على ظهر البطارية المعلومات التالية:

لمبة LED تضيء بشكل مستمر	لمبة LED تووضع	حالة الشحن C
لمبة 4,3,2,1 LED	-	% 75 ≤ C
لمبة 3,2,1 LED	-	% 75 > C ≥ % 50
لمبة 2,1 LED	-	% 50 > C ≥ % 25
لمبة 1 LED	-	% 25 > C ≥ % 10
-	لمبة 1 LED	% 10 > C

ملحوظة

أثناء العمل وبعده مباشرة لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن. في حالة وعيض لمبات LED الخاصة ببيان حالة شحن البطارية يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في موضوع تقصي الأخطاء.

## 4 خامات الشغل

الأسطوانات بحد أقصى للقطر 125 Ø مم، وعدد لفات 11000 لفة / دقيقة، وسرعة محورية 80 م/ثانية، وسمك الأسطوانات المقاواه بحد أقصى 6,4 مم وسمك أسطوانات القطع والتجليخ بحد أقصى 2,5 مم.

الموضع	العلامات المختصرة	الاستخدام	الأسطوانات
معدني	AC-D	قطع السججي، التشغيب	أسطوانة القطع السججي الكاشطة
حجري	DC-D	قطع السججي، التشغيب	أسطوانة القطع السججي الماسية
معدني	AG-D, AF-D, AN-D	التجليخ الفشن	أسطوانة التجليخ المقاواه الكاشطة
حجري	DG-CW	التجليخ الفشن	أسطوانة التجليخ المقاواه الماسية

توزيع الأسطوانات على المعدة المراد استفادتها

الموضع	المعدة	المعدة	المعدة	المعدة	المعدة	المعدة	المعدة
A	غطاء واق	X	X	X	X	X	X
B	حاجب أمامي (بالارتباط A مع	X	-	-	-	X	-
C	غطاء سطحي "125/5"	-	X	-	-	-	-
D	غطاء سطحي "125/5"-C (A)	-	-	-	-	-	X
E	مقبض جانبي	X	X	X	X	X	X

الموضع	المعدة	AC-D	AG-D	AF-D	AN-D	DG-CW	DC-D
F	DC BG 125 (تجهيز اختباري للطراز (E)	X	X	X	X	X	X
G	صامولة شد	X	X	X	X	X	X
H	فلنثة إحكام	X	X	X	X	X	X
I	صامولة التثبيت السريع Kwick Lock (تجهيز اختباري للطراز (G)	-	X	X	X	X	X

## 5 المواصفات الفنية

تحتفظ بحق إجراء تعديلات تقنية!

الجهاز	AG 125-A22
الجهد الكهربائي الاسمي	فقط 21,6
عدد اللفات الاسمي	min/9500
أقصى قطر للأسطوانة	قطر 125 مم
الوزن طبقاً لبروتوكول EPTA 01/2003	كجم 2,7

البطارية	بطارية Li-Ion (01) B 22/3.3	بطارية Li-Ion (01) B 22/2.6
الجهد الكهربائي الاسمي	فقط 21,6	فقط 21,6
السعة	أمبير ساعة 3,3	أمبير ساعة 2,6
طاقة الإمداد	واط ساعة 71,28	واط ساعة 56,16
الوزن	كجم 0,78	كجم 0,78

### الأجهزة ومعلومات الاستخدام

بريمة الإدارية الملوبة	M 14
طول البريمة	مم 22

### ملحوظة

تم قياس قيم ضغط الصوت والاهتزاز الواردة في هذا الدليل طبقاً لعملية قياس معايرة ويمكن الاستعانة بها في مقارنة الأدوات الكهربائية مع بعضها البعض. وهو يصلح أيضاً لتقدير المخاطر بصورة مؤقتة. البيانات المذكورة تمثل الاستخدامات الرئيسية للأداة الكهربائية. أما إذا تم استخدام الأداة الكهربائية في تطبيقات أخرى مع أدوات شغل مختلفة للمواصفات أو دون صيانة كافية، ففي هذه الحالة قد تختلف البيانات. وقد يزيد هذا من المخاطر خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. ولتقدير المخاطر تقريباً دقيقاً ينبغي أيضاً مراعاة الأوقات التي يتم فيها إيقاف الجهاز أو التي يكون فيها الجهاز مشغلاً ولكن دون استخدام حقيقي. وقد يقلل هذا من المخاطر خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. احرص على اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة لحماية المستخدم من تأثير الصوت وأو/أو الاهتزازات مثل: صيانة الأداة الكهربائية وأدوات الشغل والحفاظ على الأيدي في حالة دافئة وتنظيم مراحل العمل.

### معلومات الضجيج (طبقاً للمواصفة EN 60745-2-3):

مستوى شدة الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A, WA	94 ديسibel (A)
مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المنبعث مصنف بالفئة LpA, A	83 ديسibel (A)
نسبة التفاوت بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة, K	3 ديسibel (A)

ar

## معلومات الاهتزاز طبقاً للمواصفة EN 60745

قيم الاهتزاز ثلاثة المحاور (محصلة متغيرات الاهتزاز)  
للجهاز AG 125-A22

تجلع الأسطخ مع استخدام مقبض مخفض للاهتزاز.  
a h,AG

نسبة التفاوت (K)

معلومات إضافية

تطبيقات أخرى، مثل القطع قد تؤدي إلى قيم اهتزاز  
مغيرة.

## 6 التشغيل

### 1.5.6 تركيب الغطاء الواقي 7

#### ملحوظة

يشتمل الغطاء الواقي على طرف مشفر يضمن تركيب الغطاء الواقي الملائم للجهاز حيث ينساب الغطاء الواقي بطرفه المشفر في موضع تركيب الغطاء بالجهاز.

- ركب الغطاء الواقي على رقبة البريمة بحيث تقابل علامتي المثلث في كل من الغطاء الواقي والجهاز.
- اضغط الغطاء الواقي على رقبة البريمة، اضغط على زر تحرير الغطا.
- ادر الغطاء الواقي إلى أن يستقر في موضعه ويعود زر تحرير الغطاء إلى وضعه.

### 1.5.6.1 تعديل وضع الغطاء الواقي

اضغط زر تحرير الغطاء وأدر الغطاء الواقي إلى الوضع المرغوب إلى أن يستقر في موضعه.

### 2.5.6 خلع الغطاء الواقي

اضغط على زر تحرير الغطاء، ثم اخلع الغطاء الواقي.

### 3.5.6 تركيب وفك الحاجب الأمامي 8

#### ملحوظة

عند العمل باستخدام الحاجب الأمامي، فضعه على الأغطية الواقية.

- قم بتركيب الحاجب الأمامي بينما الجانب المغلق، كما هو موضح بالصورة، على غطاء المماية القياسي إلى أن يثبت القفل.
- لفك الحاجب الأمامي افتح قفل الحاجب الأمامي وأخلعه بجدبه من غطاء المماية القياسي.

### 4.5.6 وضع غطاء القطع 10 "DC-EX 1255" 9

#### ملحوظة

احرص على أن يكون مفتاح التشغيل/الإيقاف دائمًا سهل الوصول إليه ويسهل استعماله.

### 1.6 تركيب البطارية 5

#### احترس

تأكد قبل تركيب البطاريات أن الجهاز متوقف ومانع التشغيل مشغل.

#### احترس

قبل تركيب البطارية في الجهاز تأكد أن أطراف توصيل البطارية وأطراف التوصيل في الجهاز خالية من أيه أجسام غريبة.

احترس: إذا لم تكون البطارية مثبتة بشكل سليم فمن المحموم أن تسقط من موضعها أثناء العمل.

احترس: البطارية التي تتعرض للسقوط قد تعرضك أنت والآخرين للخطر.

تأكد من ثبات البطاريات في الجهاز قبل بدء العمل.

### 2.6 إخلع البطارية من الجهاز 6

### 3.6 نقل وتخزين البطاريات

#### احترس

خطير. تجنب تخزين أو نقل البطاريات بكميات كبيرة. خطير بسبب حدوث قفلة كهربائية.

اسحب البطارية من وضع القفل (وضع العمل) إلى أول وضع للثبات (وضع النقل).

لدى إرسال هذه البطاريات كطرو德 (نقل بري أو بالقطار أو بحري أو جوي) تراعي لوائح النقل المحلية والدولية المقرونة.

### 4.6 تركيب المقبض الجانبي

قم بربط المقبض الجانبي بإحدى الجلب الملويبة المخصصة لذلك.

### 5.6 الأغطية الواقية

#### احترس

احرص عند القيام بالتركيب والفك وأعمال الضبط وإصلاح الاختلالات على ارتداء قفازاً واقياً.

اقرأ دليل تركيب الأغطية المعنية.

## 6.6 تركيب أو تفكيك أداة الشغل

### ملحوظة

يجب تغيير الأسطوانات الماسية بمجرد تراجع قدرة القطع أو التجلیخ بشکل ملحوظ. وبشكل عام يكون الوضع كذلك، عندما يكون ارتفاع قطاعات الألماس أقل من 2 مم. يجب تغيير أنواع الأقراص بمجرد تراجع قدرة القطع بشکل واضح أو ملامسة أجزاء مخلة الزوايا (خارج الأسطوانة) أثناء العمل لخامة الشغل. يجب تغيير أسطوانات السجع بمجرد حلول تاريخ انتهاء الصلاحية.

## 1.6.6 تركيب أداة الشغل

### تحذير

**أحكام ربط الأداة والفلانشة.** إذا لم يتم إحكام ربط الأداة والفلانشة فمن المحتتم أن تخل الأداة من البريمة عند الكبح من خلال موتور الجهاز بعد الإيقاف.

احترس على عدم ملامسة صامولة الربط السريع Kwik-Lock لموضع الشغل أثناء العمل. لا تستخدم صواميل ربط سريع Kwik-Lock تالفة.

### 1.7.6 تركيب أداة الشغل باستخدام صامولة التثبيت Kwik-Lock السريع

#### ملحوظة

يجب أن يتواجد السهم الموضح على الجانب العلوي في إطار العلامة الاسترشادية. إذا تم ربط صامولة الشد السريع دون أن يكون السهم موجوداً في إطار العلامة الاسترشادية، فسيتعذر فكها يدوياً. وفي هذه الحالة قم بحل صامولة التثبيت السريع Kwik-Lock باستخدام مفتاح الربط (وليس باستخدام زرديه).

1. أخلع البطاربة من الجهاز.
2. نظف فلانشة الشد وصامولة الشد السريع.
3. احترس: هناك حلقة إحكام مركبة في فلانشة الإحكام. في حالة عدم وجود حلقة الإحكام هذه أو إذا كانت تالفة، يجب تغيير فلانشة الإحكام.
4. ركب فلانشة الإحكام على بريمة التجلیخ.
5. قم بتركيب أداة الشغل.
6. أربط صامولة التثبيت السريع Kwik-Lock (حيث ث تكون الكتابة ظاهرة عندما تكون الصامولة مربوطة) حتى تستقر على أداة الشغل.
7. احترس: يجوز الضغط على زر ثبيت البريمة فقط عندما تكون بريمة التجلیخ متوقفة تماماً. هناك خطر حقيقي من تعرض صندوق التروس للتلük أو تخل أداة التشغيل.
8. اضغط على زر ثبيت البريمة واحتفظ به مضغوطاً.
9. أحكم ربط صامولة الربط بواسطة مفتاح الربط أو استمر في إدارة أداة الشغل يدوياً بقوه في اتجاه حركة عقارب الساعة، إلى أن يتم إحكام ربط صامولة الربط السريع Kwik-Lock، ثم انزك زر ثبيت البريمة، ثم أخلع مفتاح الربط عند اللزوم.

### 2.7.6 تفكيك أداة الشغل باستخدام صامولة التثبيت Kwik-Lock السريع

1. أخلع البطاربة من الجهاز.
2. قم بحل صامولة الشد السريع من خلال إدارة الحلقة المحجزة عكس اتجاه عقارب الساعة (قم بحل صامولة الشد السريع المثبتة بإحكام باستخدام مفتاح المسامير النجمية. وليس باستخدام زرديه).

## 2.6.6 تفكيك أداة الشغل

### تحذير

أخلع البطاربة من الجهاز.  
اضغط على زر ثبيت البريمة واحتفظ به مضغوطاً.  
قم بحل صامولة الربط من خلال تركيب مفتاح الربط على وإدارته كعكس اتجاه عقارب الساعة.  
انزك زر ثبيت البريمة وقم بخلع أداة الشغل.

## 7.6 قم بتركيب أو تفكيك أداة الشغل باستخدام صامولة التثبيت السريع Kwik lock

### ملحوظة

يمكن استخدام صامولة التثبيت السريع Kwik-Lock بدل من صامولة الشد. وبذلك يمكن تغيير أداة الشغل بدون عدة.

## 7 الاستعمال

### تحذير

احرص على استخدام الجهاز دائمًا من المقابض المانبي (تجبز اختياري مع المقابض المقوس).

احترس من الممكن أن تسفن الأداة نتيجة الاستخدام. عند تغيير الأداة ارتد قفازات حماية.

### تحذير

احرص على استخدام الأداة التي تتيح الاستخدام. عند تغيير الأداة ارتد قفازات حماية.

ar

90° بالنسبة لمستوى القطع). من الأفضل قطع القطاعات والمواسير المستطيلة بحيث يتم ضبط أدنى مقطع عرضي.

### 3.7 مفتاح تشغيل/إيقاف مع مانع تشغيل 14

مع مفتاح التشغيل/الإيقاف المزود بمانع التشغيل يمكنك السيطرة على عمل المفتاح ومنع انطلاق الجهاز بدون قصد.

1. اضغط مانع التشغيل إلى الأمام لتمرير مفتاح التشغيل/إيقاف ثم اضغط عليه تماما حتى النهاية.
2. مع ترك مفتاح التشغيل/إيقاف يعود مانع التشغيل أوتوماتيكياً لوضع منع التشغيل.

مع زاوية ثبات تتراوح بين 5° إلى 30° تحصل على أفضل النتائج عند التخزين. حرك المهاز مع ضغط متوازن جيئاً وذهاباً. وبذل لا تصبح قطعة الشغل ساخنة ولا يتغيرلونا ولا يظهر بها حروز.

### 2.7 القطع السمعي

عند القطع السمعي أعمل بدفع معدل وتجنب وضع المهاز أو أسطوانة القطع السمعي بشكل منحرف (زاوية حوالي

حافظ على أجزاء المقاييس بالجهاز دائماً خالية من الزيت والشحوم. لا تستخدم مواد عناية محتوية على سليكون.

#### ملحوظة

التعامل بشكل متكرر مع الخامات الموصولة (على سبيل المثال المعادن وألياف الكربون) يمكن أن يؤدي إلى تقليل الفترات الفاصلة بين مرات الصيانة. يرجى مراعاة تقليل الأخطار الشخصية الخاصة بمكان العمل.

تحذير  
لا يجوز إجراء إصلاحات على الأجزاء الكهربائية إلا من خلال متخصصين في الكهرباء.

### 2.8 العناية ببطاريات أيونات الليثيوم

#### ملحوظة

في درجات الحرارة المنخفضة تنخفض قدرة البطارية.

#### ملحوظة

قم بتخزين البطاريات في مكان بارد وجاف قدر الإمكان.

للوصول لأقصى عمر افتراضي للبطاريات، قم بإيقاف عملية تفريغ الشحنة بمجرد أن تضعف قدرة البطارية بشكل واضح.

#### ملحوظة

- في حالة مواصلة التشغيل يتم إيقاف عملية تفريغ الشحنة أوتوماتيكياً قبل أن يصل الأمر لتلف الخلايا.
- قم بشحن البطاريات باستخدام أجهزة الشحن المسموحة بها من Hilti والخاصة ببطاريات أيونات الليثيوم.

احترس  
قبل البدء في أعمال التنظيف اخلع البطارية، للحيلولة دون تشغيل الجهاز دون قصد.

### 1.8 العناية بالجهاز

خطر  
في طروف الاستخدام الشاقة يمكن أن يتراكم غبار موصى للكهرباء داخل الجهاز عند التعامل مع المعادن. ويمكن أن تتأثر خاصية العزل الوقائي الخاصة بالجهاز بشكل سلبي. يُنصح في مثل هذه الحالات باستخدام جهاز شفط ثابت وتكرار تنظيف فتحات التهوية.

### 3.8 الفحص بعد أعمال العناية والصيانة

بعد إجراء أعمال العناية والصيانة يجب فحص ما إذا كانت جميع تجهيزات الحماية مركبة وتؤدي وظيفتها بدون أخطاء.

لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز بينما فتحات التهوية مسدودة. نظف فتحات التهوية بحرص وبشكل دوري باستخدام فرشاة جافة. اعمل على منع توغل أجسام غريبة إلى داخل الجهاز. تقوم المروحة الكهربائية بسحب الغبار من جسم الجهاز. في حال تجمع كميات كبيرة من الغبار الموصى (على سبيل المثال، المعادن، ألياف الكربون) فقد تنشأ أخطار كهربائية. نظف الجهاز من الخارج بصفة دورية باستخدام فوطة تنظيف مبللة ببعض الشيء. لا تستخدم بخاخة أو جهاز عامل بالبخار أو ماً متدفق في عملية التنظيف. من خلال ذلك يمكن أن تتعرض السلامة الكهربائية للجهاز للخطر.

## 9 تقصي الأخطاء

الخطأ	السبب المحتمل	التغلب عليه
درجة حرارة البطارية تفرغ بشكل أسرع من المعتاد.	شحنة البطارية تسخن لتصل إلى درجة حرارة الغرفة بشكل بطيء.	اترك البطارية تسخن لتصل إلى درجة حرارة الغرفة.
أطراف التثبيت بالبطارية متسخة.	البطارية لا تثبت بصوت طقطقة مسموع.	قم بتنظيف أطراف التثبيت بالبطارية متسخة.
لمبة LED تو مض.	اشحن البطارية.	اشحن البطارية.

الخطأ	السبب المحتمل	التغلب عليه
لمبة LED تومض.	هناك تحميل زائد على الجهاز (تم تجاوز حد الاستخدام).	اختيار الجهاز الملائم لمجال الاستخدام.
الجهاز لا يعمل وتومض لمبة LED واحدة.	قم بتغيير البطارية وشمن البطارية فارغة الشحنة.	البطارية فارغة الشحنة.
الجهاز لا يعمل وتومض جميع لمبات LED الأربع	اعمل على توفير درجة حرارة العمل الموصى بها للبطارية.	البطارية ساخنة للغاية أو باردة جدا.
تنشأ سخونة شديدة بالجهاز أو البطارية.	اترك المفتاح واضغط عليه مرة أخرى.	هناك تحميل زائد على الجهاز لفترة قصيرة.
عطل كهربائي.	اترك الجهاز ببرد.	الحماية من السخونة المفرطة.
الجهاز لا يعمل بكامل قدرته.	أوقف الجهاز على الفور وأخرج البطارية من الجهاز وقم بمراقبتها وتركها تبرد واتصل بخدمة Hilti.	هناك تحميل زائد على الجهاز (تم تجاوز حد الاستخدام).
لا يوجد وظيفة كبح	استخدم بطارية بقدرة < 2,6 أمبير ساعة.	قدرة البطارية المستخدمة ضعيفة للغاية.
هناك تحميل زائد على الجهاز (تم تجاوز حد الاستخدام).	اشمن البطارية.	قم بتغير شمنة البطارية.

ar

## 10 التكثين

**احترس**  
يمكن أن يؤدي التخلص من التجهيزات بشكل غير سليم إلى النتائج التالية: عند حرق الأجزاء البلاستيكية تنشأ غازات سامة يمكن أن تسبب في إصابة الأشخاص بأمراض. كما يمكن أن تنفجر البطاريات إذا ثلت أو تعرضت لسخونة شديدة وعندئذ تسبب في التعرض لحالات تسمم أو حرائق أو اكتوات أو تعرض البيئة للتلوث. وفي حالة التخلص من التجهيزات بتناوله فإنك بذلك تتبع للأشخاص الغرباء استخدامها في غير أغراضها. وعندئذ يمكن أن تتعرض أنت والآخرين لإصابات بالغة وتعرض البيئة كذلك للتلوث.

**احترس**  
تخلص من البطاريات التالفة على الفور. احفظها بعيدا عن متناول الأطفال. لا تقوم بفكك البطاريات ولا تحرقها.

**احترس**  
تخلص من البطاريات طبقاً للوائح المحلية أو قم بإعادة البطاريات المستهلكة لمركز Hilti.



أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير مرة أخرى. يشترط إعادة التدوير أن يتم فصل الخامات بشكل سليم فنيا. مراكز Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادة جهازك القديم على سبيل الانتفاع به. توجه بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

لدول الاتحاد الأوروبي فقط

لا تلق الأدوات الكهربائية ضمن القمامات المنزلية!

طبقاً للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة في القوانين المحلية يجب تجميع الأدوات الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.



## 11 ضمان الجهة الصانعة للأجزء

في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان،  
يرجى التوجه إلى وكيل HILTI المحلي الذي تعامل معه.

## 12 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

Feldkircherstrasse 100 ,Hilti Corporation  
FL-9494 Schaan

Jan Doongaji  
Executive Vice President  
  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
01/2012

Paolo Luccini  
Head of BA Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
01/2012

المسمى:	مجلة الزوابيا
مسمى الطراز:	AG 125-A22
الجيل:	01
سنة الصنع:	2011

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متوافق مع  
المواصفات والمعايير التالية: 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/66/EC,  
.EN 60745-2-3, EN 60745-1, 2011/65/EU, .EN ISO 12100

### المطبوعة الفنية لـ

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
Kaufering 86916  
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan  
Pos. 8 | 20150316



438684