








PD-E

English	en
Português	pt
Español	es
Dansk	da
Norsk	no
Suomi	fi
Eesti	et
Česky	cs
Polski	pl
Українська	uk
Lietuvių	lt
Latviešu	lv
Română	ro
Slovenščina	sl
Hrvatski	hr
Ελληνικά	el
Türkçe	tr
عربى	ar



1



2**3****4**

PD-E

en	English	1
pt	Português	13
es	Español	25
da	Dansk	37
no	Norsk	49
fi	Suomi	61
et	Eesti	73
cs	Česky	84
pl	Polski	96
uk	Українська	108
lt	Lietuvių	120
lv	Latviešu	132
ro	Română	144
sl	Slovenščina	156
hr	Hrvatski	167
el	Ελληνικά	179
tr	Türkçe	191
ar	عربی	203

1 Informācija par dokumentāciju

1.1 Nosacījumi

1.1.1 Brīdinājuma zīmes

Tiek lietotas šādas brīdinājuma zīmes:

	BĪSTAMI! Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
	BRĪDINĀJUMS! Pievērš uzmanību iespējamai bīstamai situācijai, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
	UZMANĪBU! Norāda uz iespējamai bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

1.1.2 Simboli

Tiek lietoti šādi simboli:

	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
	KCC-REM-HLT-PD-I
	Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
	Mēriju taustiņš
	Izvēlnes taustiņš
	Izdzēšanas taustiņš (Clear)
	Taustiņš "pa labi"
	Taustiņš "pa kreisi"

1.1.3 Tipogrāfiski izcēlumi

Šie tipogrāfiskie izcēlumi šajā tehniskajā dokumentācijā pievērš uzmanību īpaši svarīgām teksta daļām:

- 1** Skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem.

1.2 Par šo dokumentāciju

- Pirms iekārtas ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojet izsmelēšo lietošanas instrukciju, kas atrodama uz iekārtas,** kā arī tās papildinājumus un atjauninājumus timekļvietnē www.hilti.com.
- Vienmēr glabājiet instrukciju iekārtas tuvumā.
- Pārliecinieties, ka instrukcija atrodas kopā ar iekārtu, ja iekārta tiek nodota citai personai.

1.3 Izstrādājuma informācija

Hilti Izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.

Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.

- Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.

Izstrādājuma dati

Lāzera tālmērs	PD-E
Paaudze	01

1.4 Uz izstrādājuma norādītā informācija par lāzeru

Lāzera informācija → Lappuse 133

Lāzera informācija

	Lāzera 2. klase, balstoties uz standartu IEC60825-1/EN60825-1:2007, atbilsti CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
	Lāzera 2. klase. Neskatīties lāzera starā. Nevērst staru pret citām personām vai vietām, kurās var uzturēties personas, kas nav saistītas ar darbiem, kuros tiek izmantots lāzers.
	Nododiet atkritumus izejvielu otreizējai pārstrādei.

2 Drošība

2.1 Drošība

2.1.1 Vispārīgi norādījumi par drošību

Paralēli darba drošības tehnikas norādījumiem, kas doti atsevišķās šīs pamācības nodalās, vienmēr ir svarīgi ievērot šādus noteikumus. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālām personālām vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.

- ▶ Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
- ▶ Strādājiet ar izstrādājumu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un ūkiojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirkis neuzmanības izstrādājuma lietošanas laikā var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
- ▶ Nepadarīt neefektīvas drošības ierīces un nenonemiet norādījumu un brīdinājuma plāksnītes.
- ▶ Ja izstrādājums tiek nepareizi uzskrūvēts, var rasties lāzera starojums, kas pārsniedz 2. klasei noteiktos parametrus. **Uzticiet izstrādājuma remontu tikai Hilti servisa darbiniekiem!**
- ▶ Aizliegts veikt nesancionētās manipulācijas vai pārveidot izstrādājumu.
- ▶ Pirms ekspluatācijas sākšanas pārbaudiet, vai izstrādājums darbojas nevainojami.
- ▶ Mērišana caur stikla rūtiņu vai citiem objektiem var dot kļūdainus mēriņumu rezultātus.
- ▶ Straujas mēriņumu apstākļu izmaiņas, piemēram, mēriņumu staru šķērsojošas personas, var kļūt par cēloni kļūdainiem mēriņumu rezultātiem.
- ▶ Nevēsiet izstrādājumu pret sauli vai citiem spēcīgas gaismas avotiem.
- ▶ Nemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Iekārtu nedrīkst lietot ugunsbīstamā un sprādzienbīstamā vidē.
- ▶ Ievērojiet lietošanas pamācības norādes par instrumenta ekspluatāciju, kopšanu un uzturēšanu.

2.1.2 Vispārīgi drošības pasākumi

- ▶ Pirms izstrādājuma lietošanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Bojājumu gadījumā uzdodiet **Hilti** servisam veikt remontu.
- ▶ Pēc izstrādājuma kritiena vai citas mehāniskas ietekmes pārbaudiet tā darbības precizitāti.
- ▶ Neskatoties uz to, ka izstrādājums ir paredzēts lietošanai skarbos būvobjekta apstākļos, ar to jāapietas tikpat rūpīgi kā ar jebkuru citu mērīrieti.
- ▶ Izstrādājumi, kas netiek lietoti, jāglabā sausā, augstu novietotā vai noslēdzamā vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.
- ▶ Izstrādājums nav paredzēts bērniem.
- ▶ Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošās darba aizsardzības prasības.

2.1.3 Pareiza darba vietas ierīkošana

- ▶ Strādājot uz pieslienamajām kāpnēm, vienmēr ienemiet ērtu pozu. Ienemiet stabili stāju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.
- ▶ Norobežojiet mēriņumu veikšanas vietu un izstrādājuma lietošanas laikā nodrošiniet, lai lāzera stars netiktu pavērsts pret jums vai citiem cilvēkiem.

- Ja izstrādājums no liela aukstuma tiek pārvietots siltā telpā vai otrādi, tam pirms lietošanas jāļauj aklimatizēties.
- Lietojet izstrādājumu tikai paredzētajā diapazonā.
- Lai nepielautu kūdainus mērījumus, raugieties, lai lāzera stara lodziņš būtu tīrs.
- Ievērojet Jūsu valstī spēkā esošos drošības tehnikas normatīvus.

2.1.4 Drošs darbs ar lāzera iekārtām

- 2. lāzera klasses / class II iekārtas drīkst darbināt tikai īpaši apmācīts personāls.
- Lāzera starī nedrīkst atrausties acu augstumā.
- Jāveic piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka lāzera stars nejauši nevar tikt pavērstīs pret virsmām, kas atstaro kā spogulis.
- Jāveic piesardzības pasākumi, lai nepielautu skatīšanos tieši uz lāzera staru.
- Lāzera stars nedrīkst šķērsot nekontrolējamas zonas.
- Kad lāzers netiek lietots, izslēdziet to.
- Kad lāzera iekārtas netiek lietotas, glabājiet tās vietās, kas nav pieejamas nepiederošām personām.

2.1.5 Elektromagnētiskā savietojamība

Neskatoties uz to, ka iekārta atbilst visstingrākajām attiecīgo direktīvu prasībām, **Hilti** nevar izslēgt iespēju, ka iekārtas darbību traucē spēcīgs starojums, izraisot kūdainas operācijas. Šādā gadījumā, kā ari tad, ja citu iemeslu dēļ rodas šaubas par mērījumu rezultātiem, jāveic kontroles mērījumi. Tāpat **Hilti** nevar izslēgt arī iespēju, ka tiek radīti traucējumi citu iekārtu (piemēram, lidmašīnu navigācijas aprīkojuma) darbībai. Iekārta atbilst A klasei; nevar izslēgt iespēju, ka tiek radīti traucējumi dzīvojamajā zonā.

Attiecas tikai uz Koreju. Šīs lāzera tālmērs ir saderīgs ar elektromagnētiskajiem viļniem, kas rodas profesionālās lietošanas ietvaros (klase A). Lietotājam jāņem tas vērā un jāatsakās no lāzera tālmēra lietošanas dzīvojamajā zonā.

3 Apraksts

3.1 Izstrādājuma pārskats

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| (1) | Aizmugurējās atdures virsmas | (9) | Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš |
| (2) | LED atsauces indikators, aizmugurējā atdure | (10) | Taustiņš "pa labi" |
| (3) | Taustiņš "pa kreisi" | (11) | Stiprinājums rokas cilpai |
| (4) | Izvēlnes taustiņš | (12) | Izdzēšanas taustiņš (Clear) |
| (5) | Mērījuma taustiņš | (13) | 1/4 collas vītnē |
| (6) | Grafiskā indikācija | (14) | Mērījumu smaile |
| (7) | LED atsauces indikators, priekšējā atdure | (15) | Lāzera izstarošanas un uztveršanas lēca |
| (8) | Pušu mērījumu taustiņš | (16) | Optiskais vizieris |
| | | (17) | 1/4 collas vītnē |

3.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir lāzera tālmērs. Tas ir paredzēts gan atsevišķiem mērījumiem, gan nepārtrauktai attālumu mērīšanai.

Atstatumu var mērīt līdz jebkādam nekustīgam mērķim, respektīvi, betona, akmens, koka, plastmasas, papīra u.c. materiālu virsmām. Prizmu un citu spēcīgi atstarojošu mērķu izmantošana nav pieļaujama, jo tie var sagrozīt mērījumu rezultātus.

Izstrādājums ir paredzēts lietošanai kopā ar tipa AAA baterijām.

3.3 Displeja rādījumu skaidrojums

Galvenā izvēlne

	Lenķa mērvienības izvēle
	Materiāla laukuma noteikšana
	Vienkāršā Pitagora funkcija

	Laukuma un tilpuma mērījumi
	Speciālo funkciju izvēle
	Trapeces funkcijas izvēle
	Pitagora funkcijas izvēle Horizontālu un diagonālu attālumu noteikšanai ir nepieciešams vismaz viens taisns leņķis.
	Iestatījumu izvēle
	Netiešo mērījumu veikšana Mērījumu veikšanai uz nekustīgiem objektiem, piemēram, sienām, noteikti leņķi nav nepieciešami.

Vispārpieņemtie simboli

	Bateriju uzlādes statuss
	Mērījumu smaile nav atlocīta
	Mērījumu smaile atlocīta
	Mērījuma veikšana
	Atstatumu saskaitīšana
	Atstatumu atņemšana
	Izvēle
	Izvēles atcelšana
	Mērījuma laika izvēle
	Kalkulatora izvēle

Leņķa mērvienību apakšizvēlne

	Slīpums procentos
	Metriskās sistēmas mērvienības
	Angļu sistēmas mērvienības
	Slīpums grādos

Laukuma un tilpuma mērījumu apakšizvēlne

	Taisnstūra laukumu mērījumi
	Trīsstūra laukuma mērījumi
	Tilpuma mērījumi
	Cilindra tilpuma mērījumi

Speciālo funkciju apakšizvēlne

	Āra mērījumu režīma izvēle
--	----------------------------

	Automātiskā spilgtuma sensora izvēle
	Materiāla laukuma noteikšana
	Trasēšanas funkcijas izvēle
	Min./maks. starpības funkcijas izvēle
	Taimera izvēle
	Nobīdes funkcijas izvēle
	Datu atmiņas izvēle

Trapeces funkcijas apakšizvēlne

	3 attālumu mērījums
	2 attālumu, 1 leņķa mērījums

Pitagora funkcijas apakšizvēlne

	Vienkāršā Pitagora funkcija
	Divkāršā Pitagora teorēmas funkcija
	Kombinētā Pitagora funkcija

Iestatījumu apakšizvēlne

	Mērvienība. Mērvienības izvēle: m metri cm centimetri mm milimetri
	Mērījumu atsauces. Mērījumu atsauces izvēle: p riekšējā mala B vītnes aizmugure B vītnes apakšuse
	Leņķa mērvienība. Leņķa mērvienības izvēle: A slipums procentos A metriskās sistēmas mērvienības A angļu sistēmas mērvienības A slipums grādos
	Eksperta režīma izvēle
	Izmaiņas favorītu sarakstā
	Mēroga aktivēšana
	Akustiskā signāla ieslēgšana / izslēgšana
	Permanenta lāzera izvēle
	Automātiskā spilgtuma sensora izvēle
	Slīpuma sensora kalibrēšana
	Parādīt iekārtas informāciju
	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Netiešo mērījumu apakšizvēlne

	Netiešais horizontālā attāluma mērījums
--	---

	Netiešais vertikālā attāluma mērījums
	Mērījumi griestu plaknē
	Netiešais vertikālā attāluma II mērījums

3.4 Piegādes komplektācija

Lāzera tālmērs, 2 baterijas, lietošanas instrukcija, ražotāja sertifikāts.

Norādījums

Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējet **Hilti** servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com.

4 Tehniskie parametri

Darba temperatūra	-10 °C ... 50 °C (14 °F ... 122 °F)
Attāluma mērījumu precizitāte (2σ, standarta novirze)	±1,0 mm
Slīpuma mērījumu precizitāte (2σ, standarta novirze)	±0,2°
Svars (kopā ar baterijām)	165 g (5,8 oz)
Uzglabāšanas temperatūra	-30 °C ... 70 °C (-22 °F ... 158 °F)
Lāzera klase saskaņā ar EN 60825-1:2007	Lāzera klase 2
Aizsardzības klase saskaņā ar IEC 60529	IP 65
Strāvas padeve	1,5 V

5 Lietošana

5.1 Pamatfunkcijas

Izmantojot taustiņus "pa labi" vai "pa kreisi", pārvietojieties uz nepieciešamajām funkcijām.

- Lai izvēlētos kādu funkciju, vienmēr nospiediet mērījumu taustiņu.

5.2 Bateriju ielikšana 2



Norādījums

Raugieties, lai būtu ievērota pareiza bateriju polaritāte. Mainiet baterijas tikai pa pāriem. Nelietojiet bojātas baterijas.

- Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet tajā baterijas.

5.3 Lāzera tālmēra ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu iekārtu, kad tā ir izslēgta, nospiediet ieslēgšanas izslēgšanas taustiņu vai mērījumu taustiņu.
2. Lai izslēgtu iekārtu, kad tā ir ieslēgta, nospiediet ieslēgšanas izslēgšanas taustiņu.

5.4 Mērījumi ar mērījumu smaili 3

1. Atllokiet mērījumu smaili par 90°. Tagad mērījumu smaili var lietot kā atduri.



Norādījums

Mērījumu smaille palīdz iestatīt iekārtu, mērkējot uz fiksētu pozīciju. Tas ir nepieciešams galvenokārt netiešajiem, trapeces un Pitagora mērījumiem, jo to rezultāti balstās uz aprēķinātām vērtībām.

Mērījumu veikšanai nepieejamās vietās lietojet mērījumu pagarinātāju PDA 72. Iekārtā identificē mērījumu pagarinātāju automātiski. Dispļejā var parādīties apstiprinājuma logs.

2. Atlokiet mērījumu smaili par 180° . Mērījumu atsauce tiek pārslēgta automātiski.

5.5 Mērījumi ar mērķa plāksni 4

- Izmantojiet mērķa plāksni, lai veiktu attāluma mērījumus šādos nelabvēlīgos apstākļos:
 - ja sienas materiāls ir neatstarojošs;
 - ja mērījuma punkts neatrodas uz virsmas;
 - ja mērāmais attālums ir pārāk liels;
 - nelabvēlīgos apgaismojuma apstākļos (spilgtā saulē).
- Veicot mērījumus ar mērķa plāksnes palīdzību, pieskaitiet izmērītajiem attālumiem 1,2 mm.

5.6 Mērījumu režīms

5.6.1 Atsevišķa mērījuma veikšana

- Lai aktivētu lāzera staru, īsi nospiediet mērījumu taustiņu.
- Pavērsiet lāzera staru pret mērķa punktu.
- Īsi nospiediet mērījumu taustiņu, lai veiktu mērījumu.
 - Izmērītais attālums ir redzams displeja apakšējā rindā.
 - Iepriekšējā mērījuma rezultāts ir redzams displeja augšējā rindā.
- Lai veiktu nākošo mērījumu, pavērsiet lāzeru pret mērķa punktu un vēlreiz nospiediet mērījumu taustiņu.

5.6.2 Nepārtraukta mērījuma veikšana



Norādījums

Nepārtrauktā mērījuma laikā katru sekundi tiek veikti 6-10 mērījumi un parādīti to rezultāti. Lāzera tālmēru var pārvietot mērķa virzienā, līdz ir sasniegts nepieciešamais attālums.

- 2 sekundes turiet nospiestu mērījumu taustiņu.
 - Ja ir ieslēgta skaņas signāla funkcija, atskan akustiskais signāls.
- Pārvietojiet lāzera tālmēru mērķa virzienā vai attāliniet no tā, līdz ir sasniegts nepieciešamais attālums.
- Īsi nospiediet mērījumu taustiņu.
 - Izmērītais attālums ir redzams displeja apakšējā rindā.
 - Iepriekšējā mērījuma rezultāts ir redzams displeja augšējā rindā.

5.7 Lenķa mērvienības izvēle

- Izvēlnē izvēlieties lenķa mērvienības simbolu.
- Ar taustiņiem "pa labi" vai "pa kreisi" pārvietojieties uz nepieciešamo lenķa mērvienību.
- Apstipriniet lenķa mērvienības izvēlē ar mērījumu taustiņu.

5.8 Laukuma un tilpuma mērījumi

5.8.1 Taisnstūra laukumu mērījumi

- Iestatiet iekārtu uz telpas platuma mērījuma mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
- Iestatiet iekārtu uz telpas garuma mērījuma mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

5.8.2 Trīsstūra laukuma mērījumi

- Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
- Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
- Iestatiet iekārtu uz trešo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

5.8.3 Tilpuma mērījumi

- Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
- Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
- Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

5.8.4 Cilindra tilpuma mērījumi

- Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu, lai izmērītu cilindra augstumu, un nospiediet mērījumu taustiņu.

- Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu, lai izmēriju cilindra diametru, un nospiediet mērījumu taustiņu.

5.9 Speciālās funkcijas

5.9.1 Automātiskais spilgtuma sensors

- Speciālo funkciju izvēlnē izvēlieties automātiskā spilgtuma sensora simbolu.



Norādījums

Automātiskais spilgtuma sensors tumšākā vidē automātiski samazina displeja apgaismojumu. Tādējādi tiek taupīta baterijas jauda.

5.9.2 Krāsojamā virsma

- Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu telpas pirmā garuma noteikšanai un nospiediet mērījumu taustiņu.
 - Izmēritais lielums tiek saglabāts kā starprezultāts.
- Iestatiet iekārtu uz nākamo telpas garuma mērījumu un nospiediet mērījumu taustiņu, lai veiktu mērišanu.
 - Otrs rezultāts tiek parādīts starprezultātu tabulā. Treknrakstā attēlotais starprezultāts ir izmērīto telpas garumu summa.
- Atkārtojiet šo procedūru, līdz ir izmērīti visu telpas malu garumi.
- Nospiediet taustiņu "pa labi", lai pārietu pie telpas augstuma mērījuma, un nospiediet mērījumu taustiņu.
- Iestatiet iekārtu telpas augstuma mērījumam un veiciet mērījumu.
 - Tiek veikts telpas augstuma mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā. Krāsojamais laukums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

5.9.3 Atzīmēšanas funkcija

- Manuāli ievadiet attālumu. Lai to izdarītu, ar taustiņiem "pa labi" vai "pa kreisi" izvēlieties tastatūras simbolu un apstipriniet izvēli ar mērījumu taustiņu.
- Izvēlieties nepieciešamos ciparus un apstipriniet tos ar mērījumu taustiņu.
- Lai apstiprinātu vērtību, izvēlieties kексīša simbolu labajā apakšējā stūrī.
- Izvēlieties laukuma simbolu.
 - Tagad izvēlētais attālums tiek parādīts starp diviem karodziņiem.
- Lai sāktu mērījumu, nospiediet mērījumu taustiņu.
- Ekrānā redzamās bultiņas parāda, kurā virzienā iekārta jāpārvieto. Kad ir sasniegts uzdots attālums, zem vai virs tā parādās melnas bultiņas.
- Lai vairākas reizes atkārtotu attālumu, turpiniet virzīt iekārtu. Labajā pusē ir redzams, cik reižu attiecīgais attālums jau ir pārnesti.
- Lai pabeigtu mērījumu, nospiediet mērījumu taustiņu.



Norādījums

Kad sasniegts atzīmējamais attālums, indikācijā izgaismojas aktuālā atsauce.



Norādījums

Nepieciešamo attālumu iespējams ne tikai ievadīt manuāli, bet arī izmērīt. Lai to veiktu, izvēlieties atsevišķa mērījuma simbolu un apstipriniet ar mērījumu taustiņu.

5.9.4 Min./maks. starpības funkcija

- Speciālo funkciju izvēlnē izvēlieties min./maks. starpības funkcijas simbolu.
- Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
- Lai pabeigtu mērījumu, nospiediet mērījumu taustiņu.
 - Pēdējie izmērītie attālumi tiek parādīti rezultātu rindā.

5.9.5 Datu atmiņa

- Speciālo funkciju izvēlnē izvēlieties datu atmiņas simbolu.



Norādījums

Iekārta saglabā līdz 30 indikācijām, ieskaitot grafiskos simbolus. Kad datu atmiņā saglabāto indikāciju skaits sasniedz 30, vecākās indikācijas tiek automātiski izdzēstas.

2. Lai izdzēstu visu datu atmiņas saturu, laikā, kad redzama datu atmiņas indikācija, apmēram 2 sekundes jātur nospiests taustījš C.

5.10 Trapeces funkcija

5.10.1 Trapeces funkcija (3 attālumi)

1. Trapeces funkcijas izvēlnē izvēlieties trapeces funkcijas simbolu 3 attālumu mērījumam.
2. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.
 - Pēc pirmā attāluma mērījuma grafikā automātiski parādās uzaicinājums veikt nākamo mērījumu.
3. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.
4. Iestatiet iekārtu uz trešo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.

5.10.2 Trapeces funkcija ar slīpumu (2 attālumi, 1 lenķis)

1. Trapeces funkcijas izvēlnē izvēlieties trapeces funkcijas simbolu mērījumam ar slīpumu.
2. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.
3. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.

5.11 Pitagora funkcija

5.11.1 Vienkāršā Pitagora funkcija

1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.
2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.



Norādījums

Lai iegūtu precīzākus mērījumu rezultātus, otrajam attālumam jābūt novietotam taisnā lenķi attiecībā pret mērķa attālumu.

5.11.2 Divkāršā Pitagora teorēmas funkcija

1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.
2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.



Norādījums

Lai iegūtu precīzākus mērījumu rezultātus, otrajam attālumam jābūt novietotam taisnā lenķi attiecībā pret mērķa attālumu.

3. Iestatiet iekārtu uz trešo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.

5.11.3 Kombinētā Pitagora funkcija

1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.
2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.
3. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustīju.

5.12 Iestatījumi

5.12.1 Izmaiņas favorītu sarakstā

1. Pārvietojieties uz funkciju, kuru vēlaties mainīt, un apstipriniet izvēli ar mērījumu taustīju.
2. Pārvietojieties uz nepieciešamo funkciju un apstipriniet izvēli ar mērījumu taustīju.

5.12.2 Mēroga aktivēšana

1. Iestatiet nepieciešamo lielumu un apstipriniet to ar mērījumu taustīju.
2. Lai apstiprinātu vērtību, izvēlieties ķeksiša simbolu.

5.12.3 Slīpuma sensora kalibrēšana

1. Novietojiet iekārtu uz horizontālās virsmas un nos piediet mērījumu taustīju.
2. Pagrieziet iekārtu par 180° un nos piediet mērījumu taustīju.
 - Slīpuma sensora kalibrēšana ir pabeigta.

5.13 Netiešie mērījumi

5.13.1 Netiešais horizontālā attāluma mērījums

- ▶ Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustiņu.
 - Tieks veikts attāluma un slīpuma leņķa mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā.
 - Nepieciešamais attālums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

5.13.2 Netiešs vertikālais attālums (2 leņķi, 2 attālumi)

1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustiņu.
 - Tieks veikts pirmā attāluma un leņķa mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā.
 - Grafikā automātiski parādās uzaicinājums veikt otrā attāluma mērījumu.
2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustiņu.
 - Nepieciešamais attālums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

5.13.3 Mērījumi griestu plaknē

1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustiņu.
 - Tieks veikts pirmā attāluma un leņķa mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā.
 - Grafikā automātiski parādās uzaicinājums veikt otrā attāluma mērījumu.
2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustiņu.
 - Nepieciešamais attālums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

5.13.4 Netiešs vertikālais attālums II (2 leņķi, 1 attālums)

1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustiņu.
 - Tieks veikts pirmā attāluma un leņķa mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā.
 - Grafikā automātiski parādās uzaicinājums veikt otrā attāluma mērījumu.
2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nos piediet mērījumu taustiņu.
 - Nepieciešamais attālums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

6 Apkope, transportēšana un uzglabāšana

6.1 Tīrišana

- ▶ Lēcu nedrīkst aizskart ar pirkstiem.
- ▶ Veiciet lēcas tīrišanu, nopūšot no tās putekļus vai noslaukot ar mīkstu drāniņu.
- ▶ Nelietojiet nekādus citus šķidrumus, izņemot tīru spirtu vai ūdeni.

6.2 Transportēšana

Norādījums

Pirms izstrādājuma nosūtišanas izņemiet no tā akumulatorus un baterijas.

- ▶ Izmantojet aprīkojuma transportēšanai vai pārsūtišanai **Hilti** iepakojumu vai līdzvērtīgu iepakojumu.

6.3 Uzglabāšana un žāvēšana

- ▶ Nenovietojiet izstrādājumu glabāšanā, ja tas ir slapjš. Pirms novietošanas uzglabāšanā ļaujiet tam izžūt.
- ▶ Aprīkojuma uzglabāšanas un transportēšanas laikā ievērojiet tehniskajos parametros norādītās temperatūras robežvērtības.
- ▶ Pēc ilgākas iekārtas uzglabāšanas vai transportēšanas pirms lietošanas ir nepieciešams veikt pārbaudes mērījums.

7 Nokalpojušo iekārtu utilizācija



BRĪDINĀJUMS

Traumu risks. Nepareizas utilizācijas radīts apdraudējums.

- Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstīgi noteiktajai kārtībai, iespējamas šādas sekas: sadedzinot sintētisko vielu daļas rodas indīgas gāzes, kas var izraisīt saslimšanas. Baterijas var eksplodēt un bojājumu vai spēcīgas sasilšanas gadījumā izraisīt saindēšanos, apdegumus, kā arī miskos apdegumus vai vides piesārņojumu. Vieglprātīgi likvidējot atkritumus jūs dodat iespēju nepiederošām personām pretlikumiģi izmantot aprīkojumu. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas, savainot citus vai radīt vides piesārņojumu.

Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstis **Hilti** pieņem nolietotās iekārtas otreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties **Hilti** servisā vai pie savas pārdošanas kontinentālās konfederācijas.

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodos utilīzācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.



- Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos!

8 Ražotāja garantija

- Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā **Hilti** partnera.

9 EK atbilstības deklarācija

Ražotājs

Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lihtensteina

Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem:

Apzīmējums

Lāzera tālmērs

Tipa apzīmējums

PD-E

Paaudze

01

Konstruēšanas gads

2010

Piemērotās direktīvas:

- 2004/108/EK
- 2014/30/ES
- 2011/65/ES

Pielietotie standarti:

- EN 12100

Tehnisko dokumentāciju glabā:

- Zulassung Elektrowerkzeuge
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Hiltistraße 6
86916 Kaufering
Vācija

Schaan, 2015.06.



Paolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management /
Business Area Electric Tools & Accessories)



Edward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring
Systems)



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com



2068384