

HILTI

DX 5

عربى



1.1 حول هذا المستند

- اقرأ هذه المستندات بالكامل قبل التشغيل. يعتبر هذا شرطا للعمل بشكل آمن والاستخدام بدون اختلالات.
- تراعي إرشادات الأمان والارشادات التحذيرية الواردة في هذا المستند وعلى الجهاز.
- احتفظ بدليل الاستعمال دائما مع المنتج، ولا تعطى الجهاز لآخرين إلا مرفقا بهذا الدليل.

2.1 شرح العلامات**1.2.1 إرشادات تحذيرية**

تبه الإرشادات التحذيرية إلى الخطأ الناشئة عند التعامل مع المنتج. يتم استخدام الكلمات الدليلية التالية مصحوبة برموز:

خطرا! تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.



تحذير! تشير لخطر محتمل قد يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.



احتذر! تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو أضرار مادية

**2.2.1 الرموز في المستند**

يتم استخدام الرموز التالية في هذا المستند:

قبل الاستخدام اقرأ دليل الاستعمال



إرشادات الاستخدام ومعلومات أخرى مفيدة

**3.2.1 الرموز في الصور**

تستخدم الرموز التالية في الرسوم التوضيحية:

2 تشير هذه الأعداد إلى الصور المعنية بمطلع هذا الدليل



3 ترتيب الصور يمثل ترتيب خطوات العمل في الصور، وقد يختلف عن ترتيب خطوات العمل في النص



(11) يتم استخدام أرقام المواضيع في صورة **العرض العام** وهي تشير إلى أرقام تعليق الصورة في



فصل عرض عام للمنتج.

**3.1 الرموز المرتبطة بالمنتج****1.3.1 الرموز**

علاوة على ذلك يتم استخدام الرموز التالية:

! تنبئه! تراعي الإرشادات.



! احرص على ارتداء خوذة حماية أثناء العمل بالجهاز.



! احرص على ارتداء نظارة واقية أثناء العمل بالجهاز.



! احرص على ارتداء واقية للأذنين أثناء العمل بالجهاز.

**2.3.1 الرموز على المنتج**

يتم استخدام الرموز التالية على المنتج:

 ارتداد الكباس بالعادم.
 قفل أبيض على خلفية سوداء بموجة المسامير أو بالخزانة: على وسيلة التحرير الخاصة بموجة المسامير.

3.3.1 ميزات وحدة العرض

يمكن أن تظهر ميزات وحدة العرض التالية:

 يشير هذا الرمز إلى حالة شحن البطارية. عند ما تكون البطارية فارغة الشحنة، يظهر رمز الصيانة.
 يشير هذا الرمز إلى تشغيل البلوتوث. إذا لم يظهر الرمز في وحدة العرض بهذا يعني أن البلوتوث متوقف.
 يشير هذا الرمز إلى موعد حلول عملية التنظيف التالية. عندئذ ترمز المرحلة الواحدة إلى 500 عملية كبس. وبصفة إجمالية توجد 5 مراحل، مما يعني 2500 عملية كبس.
 يبين هذا الرمز ما إذا كانت هناك عملية صيانة قد حل موعدها. يظهر بعد مرور 5 سنوات، تنفيذ عملية كبس أو عندما تكون البطارية فارغة. نصيحتنا لك: توجه إلى مركز خدمة Hilti.

4.1 معلومات المنتج

منتجات Hilti مصممة للمستخدمين المحترفين ويقتصر استعمالها وصيانتها وإصلاحها على الأشخاص المعتمدين والمدربيين جيداً. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على الأخطار الطارئة. قد يتسبب المنتج وأدواته المساعدة في حدوث أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنباً من قبل أشخاص غير مدربين أو تم استخدامها بشكل غير مطابق للتعليمات.

يوجد مسمى الطراز والرقم المسلسل على لوحة الصنع.
انقل الرقم المسلسل في الجدول التالي. ستحتاج إلى بيانات المنتج في حالة الاستفسارات الموجهة إلى ممثلينا أو مركز الخدمة.

بيانات المنتج

DX 5	جهاز الكبس
DX 5 GR	الجيبل
DX 5 SM	الرقم المسلسل

5.1 بيان المطابقة

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن المنتج المشروح هنا متوافق مع التشريعات والمواصفات المعمول بها. تجد صورة لبيان المطابقة في نهاية هذا المستند.
المستندات الفنية محفوظة هنا:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 السلامة

1.2 إرشادات السلامة

تعليمات أساسية للسلامة
⚠ تحذيراً احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق وأ/أ إصابات خطيرة.
 احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد.
استخدام خراطيش

لا تستخدم سوى خراطيش Hilti أو خراطيش بدرجة جودة مماثلة.
 إذا تم استخدام خراطيش ردية في عدد Hilti، فقد تراكم تربسات من المسموقى غير المفترق والتي يمكن أن تتفجر فجأة وتتسبب في حدوث إصابات بالغة للمستخدم والأشخاص المتواجدون في محیطه.
 الخراطيش يجب أن تكون مختبرة بشكل مثبت من قبل الجهة الصانعة طبقاً لمواصفة الاتحاد الأوروبي EN 16264 أو أن تكون حاملة لعلامة المطابقة CE.

إرشادات للمستخدم

لا يجوز لك استعمال هذا الجهاز أو صيانته إلا عند وجود تصريح و كنت مؤهلًا لذلك.

تبيزات الوقاية الشخصية

يجب عليك وعلى الأشخاص المتواجدين بالقرب منك ارتداء نظارة واقية مناسبة وخوذة للحماية عند استخدام الجهاز.

احرص على ارتداء واقية للأذنين.

يتم كبس عناصر التثبيت من خلال انطلاق قوة دفع. يرجى مراعاة أن الضغط الصاخب للغاية يمكن أن يضر بقدرتك على السمع.

سلامة الأشخاص

يلزم مراعاة المعلومات المتعلقة بالتشغيل والعنابة والإصلاح الواردة في دليل الاستعمال.

كن يقظاً وانتبه لما تفعل وتعامل مع جهاز التركيب المباشر بتعقل عند العمل به. لا تستخدم الجهاز عندما تكون مرهقاً أو واقعاً تحت تأثير العقاقير المخدرة أو الكحول أو الأدوية. وتوقف عن العمل في حالة شعورك بالإجهاد أو التعب. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام الجهاز قد يؤدي لإصابات خطيرة.

تجنب اتخاذ وضع غير سليم للجسم. واحرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات.

ارتد حداً أدنى مضاداً للانزلاق.

لَا تقم أبداً بجذب الخزانة أو موجة المسامير أو عناصر التثبيت بدوياً للخلف.

فمن خلال جذب الخزانة أو موجة المسامير أو عناصر التثبيت بدوياً للخلف قد يصبح الجهاز في بعض الأحوال جاهزاً للاستخدام. ويتيح وضع الاستعداد الوظيفي قيام الجهاز بعملية الكبس حتى في أجزاء الجسم.

عند استخدام الجهاز احتفظ بذراعك في وضع مثني (غير مفروود).

احرص عند قيامك بتنفيذ الأعمال على إبعاد الأشخاص الآخرين، وخاصة الأطفال، عن نطاق العمل.

الاستخدام والتعامل بعناية مع أجهزة الكبس المباشرة

⚠ تحذير! خطير من خلال عناصر التثبيت السائبة! تأكد قبل كبس عناصر التثبيت من عدم وقوف أحد الأشخاص خلف أو أسفل الجزء التركيبية الذي سيتم كبس عنصر التثبيت فيه.

تحقق قبل القيام بالعمل من قوة الفرطوشة وطاولة ضبط القدرة.

قم بتجربة كبس عنصري تثبيت في موضع الشغل.

استخدم الجهاز المناسب لتنفيذ أعمالك. لا تستخدم الجهاز في أغراض غير تلك المخصص لها، بل استخدمه فقط بشكل مطابق للتوجيهات وهو في حالة سليمة.

استخدم قاعدة الارتكاز الإضافية / غطاء الحماية، إذا سمح ظروف العمل بذلك.

لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة وهو معيًا.

احرص على نقل وتخزين الجهاز في حقيبة مؤمنة.

قم دائمًا بتغليف الجهاز قبل إجراء عمليات التنظيف والخدمة والصيانة، وعند تغيير موجه المسامير، وعند توقف العمل مؤقتاً وكذلك عند تخزينها (الفرطوشة وعنصر التثبيت).

احفظ الأجهزة غير المستخدمة في مكان جاف ومغلق وبعدًا عن متناول الأطفال وذلك بعد تفريغها.

احفص الجهاز والملحقات من ميθ احتمال وجود أضرار. تأكد أن الأجزاء المتحركة ت تعمل بشكل سليم وأنها ليست منتصرة أو متعرضة للكسر.

يجب أن تكون جميع الأجزاء مركبة بشكل صحيح ومستوفاة لجميع الاشتراطات، وذلك لضمان تشغيل الجهاز بلا مشاكل. يلزم إصلاح أو استبدال الأجزاء المتعرضة للضرر بشكل سليم فنياً لدى مركز خدمة Hilti، ما لم يتم الإشارة إلى غير ذلك في دليل الاستعمال.

احفص موضع الشغل قبل الكبس من حيث وجود وصلات كهربائية.

لا تقم بتركيب آية عناصر تثبيت في خامة سطح شغل لا تناسب معها.

من الخامات غير المناسبة الفولاذ الملموم، الفولاذ المصبوغ، الحديد الزهر، الزجاج، الرخام، البلاستيك، البرونز، النحاس الأصفر، النحاس، المواد العازلة، الطوب المفرغ، الطوب الفرزفي، الصاج الرقيق (> 4 مم) والخرسانة الفلوية. وقد يتسبب الكبس في هذه الخامات في انكسار العنصر أو تناثر شظايا أو اختراق الخامات.

لا تضغط على الزناد إلا والجهاز في وضع رأسى بالنسبة لسطح الشغل.

أمسك جهاز الكبس دائمًا بزاوية قائمة بالنسبة لسطح الشغل عند القيام بعملية الكبس لتجنب انحراف عنصر التثبيت عن سطح مادة الشغل.

حافظ على المقابض جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشمم.

لا تستخدم الجهاز في أماكن معرضة لخطر الحرائق والانفجار، إلا إذا كان مصرحاً باستخدامه لهذا الغرض حصصياً.

لا تكبس آية عناصر في ثقوب موجودة، إلا إذا أوصت Hilti بذلك (مثلًا DX-Kwik).

مكان العمل

حافظ على مكان عملك مرتباً. حافظ على محيط العمل خالياً من الأشياء التي يمكن أن تعرضك للإصابة.
فالفوضى في أماكن العمل يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث.
اعمل على توفير إضاءة وتهوية جيدة لنطاق العمل.

إجراءات السلامة الميكانيكية

لا تقوم بإجراء أية تعديلات أو تغييرات على الجهاز، وخاصة الكباس.
لا تستخدم سوى عناصر ثبيت مصحح بها ومحصصة للجهاز.

إجراءات السلامة الحرارية

لا تتجاوز الحد الأقصى الموصى به لتردد الكبس.
إذا تعرض الجهاز للسخونة المفرطة، فاتركه يبرد.
لا تقوم بفك الجهاز إذا كان ساخناً. اترك الجهاز يبرد.
اترك الجهاز يبرد إذا حدثت حالات انصهار بشريط الفراطيش.

خطر الانفجار بالنسبة للفراطيش

لا تستخدم سوى الفراطيش المصرح بها للجهاز.
اخلع شريط الفراطيش عند الانتهاء من العمل أو نقل الجهاز.
لا تحاول استخدام القوة في نزع الفراطيش من شريط الفزانة أو من الجهاز.
احرص على تخزين الفراطيش غير المستخدمة في مكان مغلق لحمايتها من الرطوبة والحرارة المفرطة.



كباس	(14)	مجرى ارتداد الكباس بالعادم
موّجه المسامير	(15)	جلبة دليلية
وسيلة تحرير موّجه المسامير	(16)	جسم الجهاز
المصد	(17)	قناة الفراتيليشن
غطاء الفزانة	(18)	وسيلة تحرير منظم القدرة
وسيلة تحرير غطاء الفزانة	(19)	طاولة ضبط القدرة
الفزانة	(20)	وحدة العرض
مبين حالة الشمن	(21)	مفتاح انضغاطي
المساوية القابلة للتغيير لموّجه المسامير	(22)	ممسمك مبطن
فرشاة مفلطحة	(23)	زناند
فرشاة مستديرة كبيرة	(24)	زر الاستعمال
فرشاة مستديرة صغيرة	(25)	فتحات التبوية
		حلقات الكباس

2.3 الاستخدام المطابق للتعليمات

المنتج المشروح عبارة عن جهاز كبس مسامير يستخدم لكبس المسامير والخوابير وعناصر التراكيبة في الخرسانة والفولاذ والطوب الرملاني الجيري. عند استخدام الجهاز يجب دائماً مراعاة استخدام الأدوات الصحيحة. حيث يجب أن يكون موّجه المسامير والفراتيليشن والكباس وعناصر التثبيت متواطئين مع بعضهم البعض.

3.3 الفراتيليشن

جميع خراتيليشن Hilti الخاصة بأجهزة كبس المسامير مختبرة بنجاح طبقاً للمواصفة EN 16264. وهي تتعلق باختبارات أنظمة بتركيبات خاصة من الفراتيليشن والأدوات تُجرى بمعرفة جهات الترخيص. يتم تدوين مسمى العدة واسم جهة الاعتماد ورقم اختبار النظام على عبوة الفراتيليشن.

القوة	اللون	مسمى الطلب
خفيفة	حضراء	حضراء 6.8/11 M
متوسطة	صفراء	صفراء 6.8/11 M
قوية	حمراء	حمراء 6.8/11 M
فائقة القوة	سوداء	سوداء 6.8/11 M

4.3 الحد الأدنى للمسافات

4.3.1 التثبيت على الفرسانة

عند التثبيت على الفرسانة احرص دائماً على مراعاة المسافات الدنيا التالية:

- الحد الأدنى للمسافة من حافة سطح الشغل إلى عنصر التثبيت يجب ألا تقل عن 70 مم.
- الحد الأدنى للمسافة المحورية بين عنصري تثبيت يجب ألا تقل عن 80 مم.
- الحد الأدنى لسمك سطح الشغل يجب أن يبلغ 100 مم.

5.3 معلومات حول التطبيق

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق ولتنزيل التطبيق وبد تشغيله، قم بعمل مسح ضوئي لكود QR الموجود في المقدمة.

6.3 معلومات حول نطاق الاستخدام

للمزيد من المعلومات حول نطاق الاستخدام، يرجى الاطلاع على صفحة منتجات Hilti.

4 المواصفات الفنية

1.4 جهاز كبس المسامير

وزن	DX 5	3.37 كجم
طول الجهاز	DX 5	مم 478
طول المسامير	DX 5	مم 72

تردد الكبس الأقصى الموصى به	DX 5	لفة/ساعة 700
درجة حرارة الاستعمال (درجة الحرارة المحيطة)	DX 5	٥٠ ° م ٢٠ -
شوط الكبس	DX 5	مم 32
قوة الضغط اللازمة	DX 5	ك ١٧٤ نيوتن
أقصى قدرة إرسال صادرة		٢٧.٢ ديسينيل/ملي واط
التردد		٢,٤٠٠ ميجاهرتز ... ٢,٤٨٣.٥ ميجاهرتز ...

2.4 تم احتساب معلومات الضجيج طبقاً للمواصفة EN 15895

تم قياس قيم ضغط الصوت والاهتزاز الواردة في هذا الدليل طبقاً لعملية قياس معايرة ويمكن الاستعانة بها في مقارنة أدوات كبس المسامير مع بعضها البعض. وهي مناسبة أيضاً لتقدير حجم المخاطر بصورة أولية. الموصفات الواردة تتعلق بالاستخدامات الأساسية لأداة كبس المسامير. أما إذا تم استخدام أداة كبس المسامير في تطبيقات أخرى مع تجهيزات مخالفة للموصفات أو دون صيانة كافية، فقد تختلف البيانات. وقد يزيد هذا من نسبة المخاطر طوال مدة العمل بصورة واضحة. ولتقدير حجم المخاطر بدقة ينبغي أيضاً مراعاة الأوقات التي يتم فيها تشغيل الجهاز مع عدم استخدامه فعلياً. وقد يقلل هذا من نسبة المخاطر طوال مدة العمل بصورة واضحة. احرص على مراعاة تدابير السلامة الإضافية لحماية المستخدم من تأثير الصوت وأو الاهتزازات مثل: صيانة أداة كبس المسامير والتجهيزات والمحافظة على الأيدي في حالة دافئة وتنظيم مراحل العمل.

القيم المذكورة لصوت الضجيج تم احتسابها في ظل الظروف المحيطة التالية:

معلومات الضجيج المرتبطة بالظروف المحيطة

الفرطوشة	عيار 6.8 سوداء
ضبط القدرة	2
الاستخدام	ثبتت لوحة خشبية سمك 24 مم على الخرسانة (C40) مع X-U47 P8

معلومات الضجيج طبقاً للمواصفة EN 15895

مستوى شدة الصوت (L_{WA})	2 ± 105 ديسينيل
مستوى ضغط الصوت المنبعث (L_p)	2 ± 101 ديسينيل
قمة مستوى ضغط الصوت المنبعث ($L_{p,peak}$)	2 ± 133 ديسينيل

3.4 الاهتزاز

قيمة الاهتزاز المحددة طبقاً للمواصفة 2006/42/EC لا تتجاوز $2,5 \text{ m/s}^2$.


5 الاستعمال

1.5 تجهيزات الحماية

ملحوظة




عند بدء العمل تأكد أن جميع تجهيزات الحماية مركبة وتؤدي وظيفتها بدون أخطاء. يجب أن تكون جميع الأجزاء مركبة بشكل صحيح ومستوفاة لجميع الاشتراطات، وذلك لضمان تشغيل الجهاز بلا مشاكل.



1. أدخل عنصر التثبيت من الأمام في الجهاز إلى أن تستقر الرأس المستديرة لعنصر التثبيت في الجهاز.
2. ادفع شريط الخراطيس من الطرف الرفيع من أسفل في مقبض الجهاز إلى أن يتم تثبيت شريط الخراطيس بالكامل في الجهاز. إذا أردت تركيب شريط خراطيس تم البدء في استعماله، فقم بسحب شريط الخراطيس بيدهك من الجهاز لأعلى إلى أن تستقر خرطوشة غير مستخدمة في محمل الخراطيس.

3.5 شحن جهاز الكبس العامل بالخزانة



1. اجذب غطاء الخزانة لأسفل ثم قم بتركيب الشريط العشري مع العناصر في الجهاز.
2. ادفع شريط الخراطيس من الطرف الرفيع من أسفل في مقبض الجهاز إلى أن يتم تثبيت شريط الخراطيس بالكامل في الجهاز. إذا أردت تركيب شريط خراطيس تم البدء في استعماله، فقم بسحب شريط الخراطيس بيدهك من الجهاز لأعلى إلى أن تستقر خرطوشة غير مستخدمة في محمل الخراطيس.

ملحوظة




عندما يكون بيان حالة الشحن بلون أحمر بشكل جزئي أو كلي، فهذا يعني أنه يوجد 3 عناصر أو أقل في الخزانة. ويمكن استكمال الشحن بشريط عشري.

ملحوظة



لا يجوز أن توجد في الخزانة سوى عناصر بنفس الطول.




1. اضغط على وسيلة تحرير منظم القدرة.
2. أدر طارة ضبط القدرة، لغرض ضبط القدرة المرغوبة.
3. افحص جودة عملية الكبس طبقاً لمعايير Hilti.

ملحوظة


اختر قوة الفراطبيش ووضع ضبط القدرة تبعاً لمجال الاستخدام.

ابدأ دائماً بمستوى القدرة الأدنى، إذا لم تتوفر لديك الخبرات الكافية بشأن استخدام الجهاز.

5.5 كبس عناصر التثبيت باستخدام جهاز الكبس الفردي

1. اضبط وضعيّة المهار.
2. أمسك المهار بشكل مستقيم على سطح الشغل واضغط عليه بزاوية قائمة.
3. اضغط على زر التشغيل للكبس العنصر.

6.5 كبس عناصر التثبيت باستخدام جهاز الكبس العامل بالفرازة



1. اضبط وضعية الجهاز.
2. أمسك الجهاز بشكل مستقيم على سطح العمل واضغط عليه بزاوية قائمة.
3. اضغط على زر التشغيل لCaps عنصر.

7.5 تفريغ جهاز الكبس الفردي



1. اسحب الخرطوشة من الجهاز.
2. اسحب عنصر التثبيت من الجهاز.

8.5 تفريغ جهاز الكبس العامل بالفرازة



1. اسحب الخرطوشة من الجهاز.
2. اجذب غطاء الفرازة لأسفل واخلع الشريط العشري مع العناصر.

9.5 تشغيل وإيقاف تقنية بلوتوث

استمر في الضغط على المفتاح الانضغاطي لمدة ثانية أو ثانيةين لغرض تشغيل تقنية بلوتوث.

ملحوظة

توقف تقنية بلوتوث أوتوماتيكياً بعد دقيقةتين.

10.5 إعادة ضبط بيان التنظيف

اضغط على المفتاح الانضغاطي لمدة 10-12 ثانية، لغرض إعادة ضبط بيان التنظيف.

ملحوظة

يتكون بيان التنظيف من 5 شرطات. وترمز كل شرطة إلى 500 عملية كبس.

11.5 كيفية التصرف في حالة تعرّف إطلاق الفرطوشة

1. احتفظ بالجهاز مضغوطاً لمدة 30 ثانية على سطح الشغل.

2. إذا استمر تعرّف إطلاق الفرطوشة، فارفع الجهاز عن سطح الشغل. واحرص على مراعاة عدم توجيه الجهاز نحوك أو نحو شخص آخر.

3. اجذب شريط الفراطيش يدوياً بمقدار فرطوشة واحدة، واستخدم بقية شريط الفراطيش.

12.5 عمليات كبس فاشلة دون انطلاق الفرطوشة

تحذير

السخونة يمكن أن يصبح الجهاز ساخناً من جراء الاستخدام.

ارتد قفازاً واقياً.

اترك الجهاز يبرد.

1. أوقف العمل على الفور.

2. قم بتفريغ وفك الجهاز.

3. تأكد من اختيار التوليفة الصحيحة المكونة من الفزانة والكباس وعناصر التثبيت.

4. احرص على فحص كل من المصد والكباس والفزانة من حيث وجود تأكل واستبدل العناصر عند اللزوم.

5. نظف الجهاز.

إذا ظلت المشكلة موجودة بعد عمل الإجراءات المذكورة أعلاه، فلا يجوز مواصلة استخدام الجهاز.

اعمل على فحص الجهاز لدى مركز خدمة Hilti وإصلاحه عند اللزوم.

ملحوظة

نظراً لطبيعة عمل الجهاز قد تتعرض الأجزاء الوظيفية للتسخين والتآكل أثناء التشغيل العادي.

قم بتنفيذ الفحوصات والصيانة الدورية. يجب تنفيذ الصيانات بعد 30000 عملية كبس.

قم بتنظيف الجهاز بعد 2500 - 3000 عملية كبس. يشير عداد عمليات الكبس إلى عدد عمليات الكبس التي تم تنفيذها بعد آخر عملية إعادة ضبط لبيان التنظيف. وعندئذ ترمز الشريطة الواحدة إلى 500 عملية كبس.

افصل الكباس والمصد يومياً في حالة الاستعمال المكثف، أو على أقصى تقدير أثناء دورة التنظيف الدورية الموصى بها عند 2500 - 3000 عملية كبس.

الفحوصات ودورات الصيانة ودورات التنظيف محددة بناءً على الاستخدام القياسي للجهاز. وإذا اكتشفت أن الجهاز يعمل بشكل غير سليم قبل الأوان، فقم على الفور بتنفيذ عملية الخدمة للجهاز.

6 العناية والصيانة

6.1 العناية بالجهاز

تحذير

التنظيف احرص عند تنظيف الجهاز على مراعاة النقاط التالية:

لا تستخدم بخاخة أو جهاز عامل بالفار في عملية التنظيف.

اعمل على منع توغل أجسام غريبة إلى داخل الجهاز.

تحذير



خطر الإصابة من جراء الانفجار! بقابا المسحوق في الجهاز يمكن أن تشتعل وتؤدي إلى حدوث إطلاق خارج عن السيطرة أو التبشم.

قم بتنظيف الجهاز بصفة دورية. احرص على مراعاة جميع إرشادات الصيانة والتنظيف الواردة في هذا المستند.

تنظيف الجهاز، في حالة استخدام خراطيش رديئة، لا يهد من خطر اشتعال بقابا المسحوق في داخل مجاري أرداد الكياس بالعادم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث إطلاق خارج عن السيطرة أو التبشم. ولا يمكن الحد من هذا الخطر إلا من خلال إجراء صيانة لدى مركز خدمة **Hilti**.

قم بتنظيف الجهاز من الخارج بصفة دورية باستبدام فوطة تنظيف مبللة ببعض الشيء.

2.6 الصيانة

تحذير



المواد الخطيرة الاتساخات في أجهزة DX تمتوي على مواد قد تشكل خطراً على صحتك.

لا تستنشق أي غبار أو ملوثات أثناء عملية التنظيف.

أبعد المواد الغذائية عن الغبار والملوثات.

اغسل يديك بعد تنظيف الجهاز.

لا تستخدم أبداً الشضم، لتنظيف أو تزيلق مكونات الجهاز. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اختلالات وظيفية بالجهاز. استخدم إسبراي **Hilti**. لتجنب حدوث اختلالات وظيفية من جراء استخدام مواد تنظيف غير مناسبة.

1. افحص بصفة دورية جميع الأجزاء الخارجية للجهاز من حيث وجود أضرار.

2. افحص بصفة دورية جميع عناصر الاستعمال من حيث أدائها لوظيفتها بشكل سليم.

3. احرص على تشغيل الجهاز فقط باستخدام الخراطيش الموصى بها ووضع ضبط القدرة الموصى به. الخراطيش الطاطنة أو أوضاع ضبط القدرة المرتفعة للغاية يمكن أن تؤدي إلى تعطل الجهاز بشكل مبكر.

3.6 إجراء الخدمة للجهاز

قم بتنفيذ عملية المدمة للجهاز، إذا حدثت المواقف التالية:

حدوث تقلبات في القدرة.

حدوث تغير في عمليات إطلاق الخراطوشة.

تدور راحة الاستعمال بشكل ملحوظ.


زيادة قوة الضغط الازمة على الجهاز بشكل ملحوظ.

ارتفاع مقاومة الزناد.

تعذر تحويل ضبط منظم القدرة إلا بصعوبة.


تعذر خلع شريط الخراطيش إلا بصعوبة.

يشير بيان الصيانة إلى أنه من الضروري إجراء عملية الخدمة للجهاز.




1. تأكد من عدم وجود شريط خراطيش أو عنصر تثبيت بالجهاز. في حالة وجود شريط خراطيش أو عنصر تثبيت بالجهاز، قم بسحب شريط الفراطيش بيدك من الجهاز لأسفل وافلخ عنصر التثبيت من موجه المسامير.
2. اضغط على وسيلة التحرير الموجودة بموجه المسامير على الجانب وذلك لفك موجه المسامير.
3. قم بفك مجري ارتداد الكباس بالعادم.
4. افصل المصد من موجه المسامير عن طريق ثنيه. اخلع المصد.
5. اخلع الكباس.

5.6 فك جهاز الكبس العامل بالفرزنة



1. تأكد من عدم وجود شريط خراطيش أو عنصر تثبيت بالجهاز. في حالة وجود شريط خراطيش أو عنصر تثبيت بالجهاز، قم بسحب شريط الفراطيش بيدك من الجهاز لأسفل وافلخ عنصر التثبيت من موجه المسامير.
2. اضغط على وسيلة التحرير المركبة على الجانب بموجه المسامير، لغرض فك الفزانة.
3. قم بفك مجري ارتداد الكباس بالعادم.
4. افصل المصد من الفزانة عن طريق ثنيه. اخلع المصد.
5. اخلع الكباس.

6.6 فحص المصد والكباس من حيث وجود تآكل



تحذير

فحص المصد والكباس من حيث وجود تآكل افھم المصد والكباس من حيث وجود تآكل.
افھم المصد والكباس من حيث وجود تآكل. لا تقم بإبراء أية تدخلات على الكباس.

1. في الحالات التالية يجب استبدال الكباس:

الكباس مكسور.
الكباس مستهلك بدرجة كبيرة (مثلا انكسار في القطاع بزاوية 90°).
حلقات الكباس للانحناء (الفحص من خلال الدحرجة على سطح أملس).

تعرض الكباس للاحناء (الفحص من خلال الدحرجة على سطح أملس).


2. في الحالات التالية يجب استبدال المصد:

الحلقة المعدنية للمصد مكسورة أو تتعرض للانحلال.

لم يبع المصد مستقرا على موجه المسامير.

رصد تآكل موضعی كبير في المطاط الموجود أسفل الحلقة المعدنية.

7.6 فحص موجه المسامير من حيث وجود تآكل



1. افھم موجه المسامير من حيث وجود تآكل وقم باستبدال موجه المسامير، في حالة تعرض قطاع المسماير للضرر (مثلا تعرضه للكسر أو التقوس أو الاتساع أو التشقق).
2. عند اللزوم اتصل بمركز خدمة **Hilti**.



- قم برش حلقات الكباس بقليل من الزيت وقم بتنظيفها باستخدام الفرشاة المفلطحة، إلى أن تصبح تلك الحالات حرة المركبة.
 - قم بتنظيف قلواووط موجه المسامير باستخدام الفرشاة المفلطحة.
 - قم بتنظيف جسم الجهاز من الداخل باستخدام الفرشاة المستديرة الكبيرة.
 - قم بفك مجرى ارتداد الكباس بالعادم.
 - قم بتنظيف مجرى ارتداد الكباس بالعادم.
 - قم برش الأجزاء التي تم تنظيفها بالإسبراي **Hilti** المورد مع الجهاز.

ملحوظة

لا تستخدِم سوي إسبراي **Hilti** أو منتجات بدرجة جودة مماثلة. واستخدام مواد تزييل أخرى قد يلْحِق الضرر بالجهاز.

7. قم بتركيب مجرب ارتداد الكباس بالعادم.
8. قم بتحميم الميابان.




1. قم برش حلقات الكباس بقليل من الزيت وقم بتنظيفها باستخدام الفرشاة المفلطحة، إلى أن تصبح تلك الملقات حرة المركبة.
2. قم بتنظيف قلاووظ موجه المسامير باستخدام الفرشاة المفلطحة.
3. قم بتنظيف جسم الجهاز من الداخل باستخدام الفرشاة المستديرة الكبيرة.
4. قم بفك مجرى ارتداد الكباس بالعادم.
5. قم بتنظيف مجرى ارتداد الكباس بالعادم.
6. قم برش الأجزاء التي تم تنظيفها بالإسبراي **Hilti** المورد مع الجهاز.

ملحوظة

لا تستخدم سوى إسبراي **Hilti** أو منتجات بدرجة جودة مماثلة. واستخدام مواد تزييل أخرى قد يلحق الضرر بالجهاز.


7. قم بتركيب مجرى ارتداد الكباس بالعادم.
8. قم بتجميع الجهاز.

10.6 تجميع جهاز الكبس الفردي



1. راجع ما إذا كانت هناك خرطوشة في الجهاز وافلعلها إن وجدت.
2. قم بتركيب مجرى ارتداد الكباس بالعادم.
3. قم بتركيب الكباس.
4. قم بتركيب المصد على موجه المسامير.
5. اربط موجه المسامير.

11.6 تجميع جهاز الكبس العامل بالخزانة







1. راجع ما إذا كانت هناك خرطوشة في الجهاز وافلعلها إن وجدت.
2. قم بتركيب مجرى ارتداد الكباس بالعادم.
3. قم بتركيب الكباس.
4. قم بتركيب المصد على موجه المسامير.
5. اربط موجه المسامير.

12.6 الفحص النهائي للجهاز


1. بعد إجراء أعمال العناية والصيانة افحص ما إذا كانت جميع تجهيزات الحماية مركبة وتؤدي وظيفتها بدون أخطاء.
2. اضغط على المفتاح الانضغاطي بعد 10 - 12 ثانية من فحص الجهاز، لتصفيير عداد الصيانة.


1.7 المشكلات المرتبطة بالجهاز

الحال	السبب المحتمل	الخلل
استخدم عنصر أطول نسبيا.	عنصر قصير للغاية.	 الكبس يدخل في سطح الشغل بقوة
استخدم عنصر برأس مستديرة مناسب للاستخدامات على الخشب.	عنصر بدون رأس مستديرة	
قم بخفض مستوى القدرة (منظم القدرة). استخدم خرطوشة أضعف نسبيا. استخدم مسامير برأس أسطوانية. استخدم مسامير برأس مستديرة.	قدرة التشغيل كبيرة للغاية.	تزايد الضغط اللازم للإطلاق تزايد مقاومة الزناد لا يمكن ضبط منظم القدرة إلا بصوبة
قم بإجراء الخدمة للجهاز. قم بإجراء الخدمة للجهاز. قم بإجراء الخدمة للجهاز.	تجمع رواسب الاحتراق. تجمع رواسب الاحتراق. تجمع رواسب الاحتراق.	
اخلع شريط الفراطيش وقم بتنظيف الجهاز. احفص الكبس والمصد، وقم بتغييرهما عند اللزوم.	تعثر الكبس.	 لم يتم كبس العنصر بعمق كاف
اسحب شريط الفراطيش بمقدار خرطوشة واحدة. قم بتغيير الكبس.	خرطوشة ردئه. ال kaps به أضرار.	
احفص الكبس والمصد، وقم بتغييرهما عند اللزوم. توجه إلى مركز خدمة Hilti إذا ظلت المشكلة قائمة.	تأكل المصد داخل مجرى ارتداد الكبس بالعادم.	 الكبس منحصر في مجرى ارتداد الكبس بالعادم
قم بإجراء الخدمة للجهاز.	تجمع رواسب الاحتراق.	
اخلع شريط الفراطيش وقم بتنظيف الجهاز. احفص الكبس والمصد، وقم بتغييرهما عند اللزوم.	تعثر الكبس.	 مجرى ارتداد الكبس بالعادم منحصر
اضغط على الجهاز بشكل كامل.	لم يتم الضغط على الجهاز بشكل كامل.	 الكبس بدون عناصر كبس: الجهاز قام بالإطلاق، إلا إنه لم يكن قد تم وضع أي عنصر
قم بتنعينة الفزانة.	الفزانة غير معيبة.	 تعذر تشغيل الجهاز
افتح الفزانة وأخرج شريط المسامير والقابا البلاستيكية.	بقايا بلاستيكية في الفزانة.	

الخل	السبب المحتمل	العمل
	تعثر الكباس.	اخْلُعْ شِرِيطَ الْخَرَاطِيشْ وَقُمْ بِتَنْظِيفِ الْجَهازْ. اَفْحَصْ الْكَبَاسْ وَالْمَصْدُ، وَقُمْ بِتَغْيِيرِهِمَا عَنْدَ الْلَّزُومْ. قُمْ بِتَعْبِيَةِ الْجَهازِ مِنْ جَدِيدٍ.
	لم يتم وضع المسمار في الفزانة بشكل صحيح.	قُمْ بِفَكِ الْفَزانَةِ، وَافْحَصْ الْكَبَاسْ وَالْمَصْدُ وَعَنْدَ الْلَّزُومْ قُمْ بِتَغْيِيرِهِمْ. اَفْتَحْ الْفَزانَةِ وَأَخْلُعْ شِرِيطَ الْمَسَامِيرِ وَالْبَقَاياِ الْبَلاسِتِيكِيَّةِ. قُمْ بِخَفْضِ مَسْتَوِيِ الطَّاقَةِ.
	الْكَبَاسُ مُنْحَصَرٌ فِي مَوْجَهِ الْمَسَامِيرِ	تَجْنبِ الْقِيَامِ بِعَمَلِيَّاتِ كَبِسٍ فَارِغَةٍ. قُمْ بِتَغْيِيرِ الْفَزانَةِ.
	مَوْجَهِ مَسَامِيرِ الْفَزانَةِ مُنْحَصَرٌ	

2.7 المشكلات المرتبطة بالعناصر المراد كبسها في الفرسانة

الخل	السبب المحتمل	العمل
	تعثر الكباس.	اخْلُعْ شِرِيطَ الْخَرَاطِيشْ وَقُمْ بِتَنْظِيفِ الْجَهازْ. اَفْحَصْ الْكَبَاسْ وَالْمَصْدُ، وَقُمْ بِتَغْيِيرِهِمَا عَنْدَ الْلَّزُومْ. قُمْ بِإِجْرَاءِ الْخَدْمَةِ لِلْجَهازِ Hilti اَعْدِي إِلَى مَرْكَزِ خَدْمَةِ الْجَهازِ عَنْدَ الْلَّزُومِ.
	الْجَهازُ مُتَسَخٌ بِشَكْلِ كَبِيرٍ.	قُمْ بِزيادَةِ مَسْتَوِيِ الْقَدْرَةِ (مَنْظَمِ الْقَدْرَةِ). اسْتَخْدِمْ مَهَاجِرَ الْكَبِسِ الْفَرْدِيِّ بِدَلَالِ مِنْ جَهازِ الْكَبِسِ الْعَالِمِ بِالْفَزانَةِ.
	عَنْصُرُ التَّثِيْبِ يَتَعَرَّضُ لِلَّانْتِنَاءِ	تَجْدِيدُ قَضْبَانِ حَدِيدٍ تَسْلِيْعٌ تَحْتَ سَطْحِ الْفَرْسَانَةِ مِنْ بَشَرَةِ.
	لَمْ يَتَمْ كَبِسُ الْعَنْصُرِ بِشَكْلِ مَتَهَاجِدِي	قُمْ بِمَوَاهِمَةِ طَوْلِ الْعَنْصُرِ مَعْ سَمْكِ الْمَادِيَةِ الْعَالِزَةِ. قُمْ بِتَغْيِيرِ وَضْعِ ضَبْطِ الطَّاقَةِ بِالْجَهازِ. اسْتَخْدِمْ مَهَاجِرَ الْكَبِسِ الْفَرْدِيِّ بِدَلَالِ مِنْ جَهازِ الْكَبِسِ الْعَالِمِ بِالْفَزانَةِ.

الخل	السبب المحتمل	الفلل
استخدم مسامر أقصر نسبياً. استخدم المسamar مع حد استخدام أعلى نسبياً. قم بعملية التثبيت في موضع آخر.	توجد قضبان حديد تسليع تحت سطح الفرسانة مباشرةً.	 لم يتم كبس العنصر بشكل متزايد
قم بزيادة مستوى القدرة (منظم القدرة).	سطح صلب (فولاذ، فرسانة).	
استخدام الخواص: رأس للفرسانة: X-SS...X.	خرسانة صلبة/قديمة.	 تثار شظايا الفرسانة
استخدم خرطوشة أقوى نسبياً. استخدم جهاز الكبس الفردي بدلاً من جهاز الكبس العامل بالفرزنة.	وجود مكونات صلبة في الفرسانة	
قم بخفض مستوى القدرة (منظم القدرة). استخدم خرطوشة أضعف نسبياً. استخدم مسامير برأس أسطوانية. استخدم مسامير برأس مستديرة.	قدرة التشغيل كبيرة للغاية.	 رأس عنصر التثبيت به ضرر
تأكد من اختيار الشكيلة الصحيحة لتجهيز الكباس / عنصر التثبيت.	الكباس المركب غير مناسب.	
قم بتغيير الكباس.	الكباس به آضرار.	



3.7 المشكلات المرتبطة بالعناصر المراد كبسها في الفولاذ

الخل	السبب المحتمل	الفلل
قم بخفض مستوى القدرة (منظم القدرة). استخدم خرطوشة أضعف نسبياً. استخدم مسامير برأس أسطوانية. استخدم مسامير برأس مستديرة.	قدرة التشغيل كبيرة للغاية.	 رأس عنصر التثبيت به ضرر
تأكد من اختيار الشكيلة الصحيحة لتجهيز الكباس / عنصر التثبيت.	الكباس المركب غير مناسب.	
قم بتغيير الكباس.	الكباس به آضرار.	
قم بزيادة مستوى القدرة (منظم القدرة). استخدم خرطوشة أقوى نسبياً.	القدرة منخفضة للغاية.	 عنصر لا يخترق موضع الشغل بعمق كافٍ
استخدم المسamar مع حد استخدام أعلى نسبياً. استخدم جهاز الكبس الفردي بدلاً من جهاز الكبس العامل بالفرزنة. استخدم مسامير أقصر نسبياً.	تم تجاوز حد الاستخدام (سطح شغل شديد الصلابة).	
استخدم نظاماً أقوى مثل DX 76 .((PTR	نظام غير مناسب.	

الخل	السبب المحتمل	المل
العنصر لا يثبت في موضع الشغل	سطح شغل فولاذی رقيق (4-5 مم)	استخدم وضع ضبط آخر للقدرة أو خرطوشة أخرى. استخدم مسامراً مناسباً لأسطح الشغل الفولاذية الرقيقة.
انكسار عنصر التثبيت	القدرة منخفضة للغاية.	قم بزيادة مستوى القدرة (منظم القدرة). استخدم خرطوشة أقوى نسبياً.
رأس عنصر التثبيت يفترق الخامنة المتبعة	تم تجاوز حد الاستخدام (سطح شغل شديد الصلابة).	استخدم المسamar مع حد استخدام أعلى نسبياً. استخدم جهاز الكبس الفردي بدلاً من جهاز الكبس العامل بالفزانة. استخدم مسامير أقصر نسبياً.
لا يتم تمرين شريط الفراطيش	قدرة التشغيل كبيرة للغاية.	قم بخفض مستوى القدرة (منظم القدرة). استخدم خرطوشة أضعف نسبياً. استخدم مسامير برأس أسطوانيه. استخدم مسامير برأس مستديرة.
تعذر خلع شريط الفراطيش	فرط سخونة الجهاز.	اترك الجهاز يبرد. بعد ذلك اخلع شريط الفراطيش بحرص من الجهاز. إذا ظلت المشكلة قائمة: اتصل بمركز خدمة Hilti .
يعذر إشعال الخرطوشة	خرطوشة ردية.	اسحب شريط الفراطيش بمقدار خرطوشة واحدة.
	الجهاز به اتساخات.	قم بإجراء الخدمة للجهاز.

4.7 المشكلات المرتبطة بالفراطيش

الخل	السبب المحتمل	المل
لا يتم تمرين شريط الفراطيش	شريط الفراطيش به أضرار.	قم بتغيير شريط الفراطيش.
	الجهاز متسع بشكل كبير.	قم بإجراء الخدمة للجهاز.
	الجهاز به أضرار.	اعبد إلى مركز خدمة Hilti بفحص الجهاز عند اللزوم.
تعذر خلع شريط الفراطيش	فرط سخونة الجهاز.	إذا ظلت المشكلة قائمة: اتصل بمركز خدمة Hilti .
يعذر إشعال الخرطوشة	خرطوشة ردية.	اسحب شريط الفراطيش بمقدار خرطوشة واحدة.
	الجهاز به اتساخات.	قم بإجراء الخدمة للجهاز.

الخل	السبب المحتمل	الفلل
اضغط على الجهاز لفترة أقل نسبياً قبل إطلاقه.	يتم اضغط على الجهاز لفترة طويلة للغاية عند الكبس.	
اخْلُع شريط الفراطيش.		انصار شريط الفراطيش
قم بتنظيم العمل على الفور.	تردد الكبس عال للغاية.	
اخْلُع شريط الفراطيش ودع الجهاز يبرد.		
قم بتنظيم العمل على الفور.	تردد الكبس عال للغاية.	انحلال المطرودة من شريط الفراطيش
اخْلُع شريط الفراطيش ودع الجهاز يبرد.		
قم بإجراء الخدمة للجهاز.	تجمع رواسب الاحتراق.	
		تعذر خلع شريط الفراطيش

5.7 اختلالات أخرى

عند حدوث اختلالات غير مذكورة في المدول أو يتعدى عليك معالجتها بنفسك، فيرجى التوجه إلى مركز خدمة Hilti.

8 التكبير

أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل الخامات بشكل سليم فنياً. في العديد من الدول تقوم شركة Hilti باستغلال الأجهزة القديمة لإعادة تدويرها. وللمعلومات حول ذلك اتصل بخدمة عملاء Hilti أو الموزع القريب منك.

9 ضمان الجهة الصانعة

في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان، يرجى التوجه إلى وكيل Hilti المحلي الذي تتعامل معه.

10 شهادة الفحص C.I.P

يسري على الدول الأعضاء في لجنة C.I.P. خارج المنطقة القانونية للاتحاد الأوروبي EU واتحاد التجارة الحرة الأوروبي EFTA: الجهاز Hilti DX 5 معتمد من الناحية التصميمية وقد تم اختبار نظامه، ويجب ذلك فإن الجهاز حائز على علامة الترخيص من المعهد الاتحادي للتكنولوجيا والفيزياء على هيئة مربع مع رقم التصريح المسجل 5 995 وبذلك تضمن شركة Hilti مطابقتها للتصميم المصرح به. العيوب غير المسموح بها التي تظهر عند الاستخدام يجب الإبلاغ عنها لدى رئيس هيئة التراخيص (PTB) وكذلك مكتب اللجنة الدولية الدائمة (C.I.P.).



Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

DX 5 (01)

[2016]

2006/42/EC

EN ISO 12100

2014/53/EU

EN 15895

2011/65/EU

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-17 V3.1.1

Schaan, 05/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norbert Wohlwend".

Norbert Wohlwend

Head of Quality Management
Business Unit Direct Fastening

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Lars Taenzer".

Dr. Lars Taenzer

Head of BU Direct Fastening
Business Unit Direct Fastening



Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423/234 21 11
Fax: +423/234 29 65
www.hilti.group

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan



20170912