






SF 10W-A22/ SF 8M-A22

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Οδηγίες χρησεως	el
Használati utasítás	hu
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instructiuni de utilizare	ro
הוראות הפעלה	he





2**3****4****5**

6**7**

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SF 10W-A22 / SF 8M-A22 akkus fúrócsavarozó

Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el a használati utasítást.

Ezt a használati utasítást mindenkor tartsa együtt a géppel.

Amikor valakinek odaadja a gépet használat céljából, győződjön meg arról, hogy ez a használati utasítás is a gép mellett van.

■ Ezek a számok a megfelelő ábrákra vonatkoznak. Az ábrák a használati utasítás elején találhatók. Jelen használati utasítás szövegében „a gép” kifejezés mindenkor a bepattintató akkuval rendelkező SF 10W-A22 vagy SF 8M-A22 akkus fúrócsavarozót jelenti.

Termékáttekintés ■

- ① Markolat
- ② Jobb / bal forgásirányváltó kapcsoló bekapcsolás-gátlóval
- ③ Négyfokozatú kapcsoló
- ④ Indítókapcsoló (elektronikus fordulatszámvezérléssel)
- ⑤ Oldalmarkolat
- ⑥ Forgatónyomaték és fúrás beállítógyűrűje
- ⑦ Gyorsbefogó fúrótokmány
- ⑧ Tartórész övkampóhoz
- ⑨ Megvilágítás
- ⑩ Akkumulátor
- ⑪ Töltésállapot-kijelző és hibajelző (Li-ion akku)
- ⑫ Kioldógomb a töltésállapot-kijelzőt aktiváló kiegészítő funkcióval

hu

Tartalomjegyzék	oldal
1 Általános információk	84
2 Biztonsági előírások	85
3 A gép leírása	88
4 Műszaki adatok	89
5 Üzembe helyezés	90
6 Üzemeltetés	90
7 Ápolás és karbantartás	91
8 Hibakeresés	92
9 Hulladékkezelés	92
10 Gépek gyártói garanciája	93
11 EK-megfelelőségi nyilatkozat (eredeti)	93

1 Általános információk

1.1 Figyelmeztetések és jelentésük

VESZÉLY

Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely súlyos testi sérülést okozhat, vagy halálhoz vezető közvetlen veszélyt jelöl.

FIGYELMEZTETÉS

Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT

Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely kisebb személyi sérüléshöz, vagy a gép, illetve más eszköz tönkrementeléhez vezethet.

TUDNIVALÓ

Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet az alkalmazási útmutatókra és más hasznos információkra.

1.2 Ábrák értelmezése és további információk

Figyelmeztető jelek



Legyen
óvatos!

Kötelező védőfelszerelések



Használat
előtt olvassa
el a
használati
utasítást

Szimbólumok

n_0	/min		
Névleges üresjáratú fordulatszám	Fordulat percenként	Egyenáram	Fűrészés nélkül

A gép azonosító adatai

A típusmegjelölés a típustáblán és lent a gép lábán, a sorozatszám a ház oldalán található. Ezen adatokat jelezze be a használati utasításba, és minden hivatkozásnál rövidítsen a Hilti képviselőtől vagy szervizénél érdeklődik.

Típus:

Generáció: 01

Sorozatszám:

2 Biztonsági előírások

TUDNIVALÓ

A 2.1 fejezet vonatkozó része minden olyan általános biztonsági tudnivalót felsorol az elektromos kéziszerszámokkal kapcsolatban, amelyeket az alkalmazandó szabványok szerint a használati utasításban fel kell tüntetni. Ezek olyan tudnivalókat is tartalmazhatnak, amelyek a gépre nem vonatkoznak.

2.1 Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

a) FIGYELMEZTETÉS

Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramtérhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet. **Örizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.** A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámra (tápkábellel együtt érvé) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámra (tápkábel nélkül) vonatkozik.

2.1.1 Munkahelyi biztonság

- Tartsa tisztán a munkahelyt és jól világítssa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szíkrákat bocsátanak ki, amelyek meggýűjtjük a port vagy a gyűlékony gózokat.
- Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

2.1.2 Elektromos biztonsági előírások

- Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzathoz. A csat-

lakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramtérés kockázatát.

- Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint például csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez. Az áramtérés veszélye növekszik, ha teste le van földelve.
- Tartsa távol az elektromos szerszámot az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámra, az növeli az elektromos áramtérés kockázatát.
- Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásuktól, olajtól, éles elektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramtérés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kultérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az elektromos áramtérés kockázatát.
- Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramtérés kockázatát.

2.1.3 Egyéni biztonsági előírások

- Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoljan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, ha kábotíszerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvoságot vett be. Az elektromos kéziszerszámmal végezzen munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.

- b) Viseljen személyi védőfelszerelést, és minden viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata legellegkénytelen megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- c) Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és / vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. hordja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
- d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtjön beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- e) Kerülje el a normálisról eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett várhatlan helyzetekben is jobban tud uralnodni.
- f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
- g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkeneti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

2.1.4 Elektromos szerszám használata és kezelése

- a) Ne terhelje túl a gépet. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- b) Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell határlatni.
- c) A gép beállítása, a tartozékok cseréje, vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozójaljzatból és / vagy vegye ki az akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggyőtőleg a gép akaratlan üzembé helyezését.
- d) A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyereknek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az ütmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- e) Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó

alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javítassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.

- f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóelekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- g) Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembe vételevel használja. Vegye figyelembe a munkafelületeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célakra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

2.1.5 Akkumulátoros szerszám használata és kezelése

- a) Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátor típus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál fel tölteni, tűz keletkezhet.
- b) Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátor használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- c) Tartsa távol a használaton kívüli akkumulárt irodai kapcsoltkól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat egési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemebe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

2.1.6 Szerviz

- a) Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárálag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

2.2 Fúrógépekre vonatkozó biztonsági tudnivalók

- a) Viseljen fülvédőt, ha az ütvefűrőt használja. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
- b) Használja a készülékkel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép felettől ellenőrzés elvészítése sérülést okozhat.
- c) A gépet minden fogantyú szigetelt felületén fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejgett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető

vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek, és ez elektromos áramütéshez vezethet.

2.3 Biztonsági tudnivalók csavarozókhöz

Munkavégzéskor tartsa a készüléket a szigetelt fogantyú felületén fogva, ha a csavar rejtett áramvezetéke ütközhet. Ha a csavar elektromos feszültséget vezet közékelőre, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek, és ez elektromos áramütéshez vezethet.

2.4 Kiegészítő biztonsági tudnivalók

2.4.1 Személyi biztonsági előírások

- a) A készülék átalakítása tilos.
- b) A gépet mindenkor a markolatánál fogja meg, és mindenkor két kézzel tartsa. A fogantyukat tartsa száraz, tiszta és olaj-, valamint zsírsmentes állapotban.
- c) Tartsan munkaszüneteket és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat, ujjainak jobb vérellátása érdekében.
- d) Kerülje a forgó részekkel való érintkezést. A gépet csak a munkaterületen kapcsolja be. A forgó részek, különösen a forgó szerszámok érintése sérülést okozhat.
- e) Aktiválja a bekapcsolásgátlót (jobb / bal kapcsoló középállásban), ha a gépet tárolja vagy szállítja.
- f) Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül. A készüléket tartsa távol a gyermekektől.
- g) Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fajta, beton / téglalafalazat / kvarcpartamú kövezet, valamint ásványok és fémet porta káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezeljénél vagy a közelében tartózkodónál allergiás reakciót válthat ki, és / vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa porta rákkeltő, különösen ha kezelési adalékanyagokkal (kromit, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbesztartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg. Lehetőleg használjon porelszívó egységet. A magas fokú porszívás elérése érdekében használjon megfelelő mobil portalanitót. Szükség esetén használjon megfelelő, az adott portfajtájára elleni védelemhez megfelelő légszűvő maszkot. Bíztositsa a munkahely jól szellőzését. Tartsa be a megmunkálálandó anyagra vonatkozó hatályos nemzeti előírásokat.
- h) A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak.
- i) A gép használójának és a közvetlen közelében tartózkodóknak kötelező a használat során védőszemüveg, védősisak, könnyű léggömörszak, fülvédő és védőkesztyű használata.

2.4.2 Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- a) Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítésére használjon szorítókat vagy satut. Így biz-

tosabban rögzíti a munkadarabot, mintha kézzel tarthatá, ezenkívül mindenkor kezét használhatja a gép kezelésére.

- b) Ellenőrizze, hogy a szerszámok illeszkednek-e a tokmányhoz, és hogy a tokmány reteszelve van-e.
- c) A nagy, nehéz betétszerszámokat csak az első fokozatban szabad működtetni. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a készülék kikapcsoláskor megsérül, vagy kedvezőtlen feltételek esetén a fűró-tokmány kioldódik.

2.4.3 Az akkumulátoros kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- a) Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt beszerelné a készülékbe az akkumulátort. Ha egy bekapcsolt elektromos kéziszerszámra szerel be egy akkumulátort, az balesetekhez vezethet.
- b) Tartsa távol az akkuegységet a magas hőmérséklettől és a tüztől. Robbanásveszély.
- c) Az akkuegységet tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölött hevíteni vagy elégetni. Ellenkező esetben tűz-, robbanás- és sérülésveszély áll fenn.
- d) Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a géphez. A géphez behatólt nedvesség rövidzárlatot, valamint égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- e) Kizárolag az adott készülékez jóváhagyott akkuegységet használjon. Nem engedélyezett akkuegység használata esetén, vagy ha az akkuegységet nem engedélyezett célra használja, tűz- és robbanásveszély áll fenn.
- f) Vegye figyelembe a Li-ionos akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelvezetést.
- g) Kerülje el az akku rövidzárlatát. Az akku géphez történő behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az akku és a gép érintkezői nem ér hozzá idegen tárgy. Ha az akku érintkezői rövidre záródnak, tűz-, robbanás- és sérülésveszély áll fenn.
- h) Sérült (repedt, eltörött alkatrészeket tartalmazó, elhaladt, visszatolt és/vagy kihúzott érintkező) akkumulátorokat tilos tölteni vagy tovább használni.
- i) Ha a szerszám a rejtett elektromos kábelek vagy a hálózati kábel sérülését okozhatja, akkor a gépet a szigetelt fogantyúfelületen fogva tartsa. Az áramvezető vezetékekkel való érintkezés során a gép nem védeott fémrései feszültség alá kerülnek, és a gép kezelője áramütés kockázatának lesz kitéve.
- j) Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a készüléket egy nem gyűlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Lépj ki a Hilti Szervizzel, miután az akku lehűlt.

2.4.4 Elektromos biztonsági előírások

Ellenőrizze a munka megkezdése előtt a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsoportok, pl.: fémkeresővel. A külső fémrések feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábelt véletlenül megsért.

Erre az akkumulátorra jelentősen nagy visszahatás van, ami károsíthatja a gépet.

Ez igen komoly veszélyt jelent az elektromos áramütés veszélye miatt.

3 A gép leírása

3.1 Rendelítésszerű géphasználat

Az SF 10W-A22 és az SF 8M-A22 -A kézzel vezetett akkumulátorhajtású fúrócsavarozó csavarok becsavarásához és oldásához, valamint acél, fa és műanyag fúrasához.

Az akkuegységet ne használja más, nem specifikált berendezés energiaforrásaként.

A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak Hilti tartozékokat és szerszámokat használjon.

A gépet kizárolag szakember általi használatra szánták, és a gépet csak engedélyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A gép és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem kiképzett személy dolgozik velük, vagy nem az előírásoknak megfelelően használják őket.

3.2 Az alapváltozat részei:

- 1 Készülék
- 1 Markolat
- 1 Használati utasítás
- 1 Horgas kulcs (SF 8M-A22)

TUDNIVALÓ

További tartozékok kaphatók a Hilti Centerben, vagy online a következő weboldalon: www.hilti.com.

3.3 A Li-ion akku töltésállapotának és túlhevülés elleni védelmények kijelzöje

Használat során a Li-ion akkuk töltési állapota a kioldógomb finom (ellenállásig és nem kioldásig történő) benyomásával jeleníthető meg. Az akku hátoldalán a következő információk láthatók:

LED folyamatos fényvel világít	LED villog	Töltési állapot C
LED 1, 2, 3, 4	-	C \geq 75%
LED 1, 2, 3	-	50% \leq C < 75%
LED 1, 2	-	25% \leq C < 50%
LED 1	-	10% \leq C < 25%
-	LED 1	C < 10%
-	LED 1	Akku túlhevült

TUDNIVALÓ

Munkavégzés közben és közvetlenül annak befejezését követően nem lehet lekérdezni a töltési állapotot. Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

3.4 A gép üzemeltetéséhez szükséges továbbá:

Egy megfelelő, ajánlott akku (ld. Műszaki adatok c. táblázat) és egy megfelelő, C 4/36 típusú töltő.

3.5 A gép túlerhelés és túlhevülés elleni védelmények kijelzöje

A gép elektronikus túlerhelés és túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik. Túlerhelés és túlhevülés esetén a gép automatikusan lekapcsol. Ha elengedi, majd újra lenyomja az indítókapcsolót, az bekapcsolási késleltetést (a gép lehűlései fázisa) okozhat.

LED folyamatos fényvel világít	LED villog	Gép állapota
-	LED 1, 2, 3, 4	A gép túlerhelt vagy túlhevült

4 Műszaki adatok

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Gép	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Névleges feszültség (egyenfeszültség)	21,6 V	21,6 V
A 01/2003 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg	2,7 kg	2,7 kg
Fordulatszám 1. sebességfokozat	0...310/min	0...320/min
Fordulatszám 2. sebességfokozat	0...530/min	0...550/min
Fordulatszám 3. sebességfokozat	0...1.210/min	0...1.250/min
Fordulatszám 4. sebességfokozat	0...2.100/min	0...2.150/min
Forgatónyomaték (puha csavarozási eset) beállítás fúrószimbólum	Max. 72 Nm	Max. 50 Nm
Forgatónyomaték-beállítás (15 fokozat)	2...12 Nm	2...12 Nm
Fúrási tartomány fában (kemény)	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Fúrási tartomány fában (puha)	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Fúrási tartomány fémben	1,5...13 mm	1,5...20 mm

hu

TUDNIVALÓ

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ezáltal a munkaidő teljes időtartama alatt jelentősen megnöhet az expozíció. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ezáltal a munkaidő teljes időtartama alatt jelentősen csökkenhet az expozíció. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.

EN 60745 szerinti zajszint információ:

Hangteljesítmény SF 10W-A22 esetén, L_{WA}	86 dB (A)
Hangteljesítmény SF 8W-A22 esetén, L_{WA}	88 dB (A)
A megadott hangteljesítmények bizonytalansága, K_{WA}	3 dB (A)
Zajkibocsátás SF 10W-A22 esetén, L_{pA}	75 dB (A)
Zajkibocsátás SF 8W-A22 esetén, L_{pA}	77 dB (A)
A megadott hangteljesítmények bizonytalansága, K_{pA}	3 dB (A)

Rezgési összértékek (a háróm irány vektoriális összege) EN 60745 szerint

Rezgéskibocsátási érték - csavarozás, a_h	< 2,5 m/s ²
Bizonytalanság - csavarozás, K_h	1,5 m/s ²
Rezgéskibocsátási érték - fúrás fémben, $a_{h,D}$	< 2,5 m/s ²
Bizonytalanság - fúrás fémben, $K_{h,D}$	1,5 m/s ²

Akku	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
Méretezési feszültség	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Kapacitás	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Tömeg	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

5 Üzembe helyezés

5.1 Használt akku töltése

Mielőtt az akkut beteszi a megfelelő töltőbe, győződjön meg arról, hogy a külső felülete tiszta és száraz. A töltési folyamatban olvassa el a töltőberendezés használati utasítását.

5.2 Az akku behelyezése

VIGYÁZAT

Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a gép ki van-e kapcsolva, és a bekapcsolásig által aktívált-e (jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló közép-állásban). Csak az Ön gépehez engedélyezett Hilti akkukat használja.

1. Tolja be a gépbe az akkut hátulról, amíg az hallható dupla kattanással az ütközónél berenteszel.
2. VIGYÁZAT A leeső akku-egység veszélyeztetheti Önt vagy másokat.

Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

5.3 Az akku eltávolítása

5.4 Oldalmarkolat felszerelése

1. Kapcsolja a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba (bekapcsolásig), vagy vegye ki a gépből az akkut.
2. A markolat elfordításával nyissa az oldalmarkolatot szorító bilincset.
3. Csúsztassa a markolatot és egyben a bilincset a tokmányon keresztül a gép befogónyakára.
4. Fordítsa a markolatot a kívánt pozícióba.
5. A markolat elfordításával rögzítse az oldalmarkolatot elfordulásbiztosan.
6. Ellenőrizze az oldalmarkolat biztonságos tartását.

5.5 Az akkuk szállítása és tárolása

VIGYÁZAT

Tűzveszély. Soha ne tárolja vagy szállítsa az akkukat ömlesztett aljzon. Rövidzárat veszély.

Húzza le az akkut reteszelt állásból (munkapozíció) az első bekattanásig (szállítási pozíció).

Az akku (közúti, vasúti, tengeri vagy légi szállítással) küldésekor tartsa be a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szállítási előírásokat.

6 Üzemeltetés

VIGYÁZAT

A felület megmunkálása közben szilánkok válthatnak le az anyagból. **Viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt, és ha a poreszív egységet nem használja, akkor lézgőmaszkot is.** A szilánkok szemsérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT

Használata közben a gép felmelegedhet. **Viseljen védőkesztyűt.**

VIGYÁZAT

Fűrés és csavarozás során a gép kimozdulhat oldalirányba. Mindig az oldalmarkolattal használja a gépet és tartsa erősen minden kézzel a gépet. A markolatot mindig kívül fogja meg.

VIGYÁZAT

Szerszámcseréhez használjon védőkesztyűt, ezzel elkerülheti a szerszám okozta vágási és égési sérüléseket.

6.1 Jobbra vagy balra forgás beállítása

TUDNIVALÓ

A jobb / bal forgásirányváltó kapcsolóval megválaszthatja, hogy melyik irányba forogjon a szerszámorsó. A reteszelt megakadályozza a motor forgása közben történő átkapcsolást. Középállásban az indítókapcsoló blokkolva van. Nyomja (a gép működési irányában) jobbra a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót: a balra forgás

beállítva. Nyomja (a gép működési irányában) balra a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót: a jobbra forgás beállítva.

6.2 Oldalmarkolat beállítása

1. Lazítsa ki az oldalmarkolatot szorító bilincset úgy, hogy elfordítja a markolatot.
2. Fordítsa a markolatot a kívánt pozícióba.
3. Húzza meg a markolatot elfordítással.
4. Ellenőrizze az oldalmarkolat biztonságos tartását.

6.3 Fordulatszám-választás négyfokozatú kapcsolóval

TUDNIVALÓ

A fordulatszám a mechanikus négyfokozatú kapcsolóval választható ki. Az egyes fokozatbeállítások az ábrán láthatók. A megadott üresjáratú fordulatszám csak teljesen feltöltött akku esetén érvényes.

6.4 Ki- / bekapcsolás

A indítókapcsoló lassú megnyomásával a fordulatszámot fokozatmentesen változtathatja a maximális fordulatszámig.

6.5 Fűrészár befogása

1. Kapcsolja a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba, vagy vegye ki a gépből az akkut.

- Ellenőrizze, hogy a szerszám befogószára tiszta-e. Ha nem így lenne, tisztítsa meg.
- Vezesse be a szerszámot a tokmányba, majd fordítja el a gyorsbefogó fúrótokmányt addig, míg többszöri mechanikus kattanást nem hall.
- Ellenőrizze a szerszám biztonságos tartását.

6.6 A fúrósár kivétele

- Kapcsolja a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba, vagy vegye ki a gépből az akkut.
 - Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
- TUDNIVALÓ** Szükség esetén használja a mellékelt horgas kulcsot (SF 8M-22A).
- Húzza ki a szerszámot a tokmányból.

6.7 Fúrás

VIGYÁZAT

A munkadarab rögzítésére használjon szorítókat vagy satut. Így biztosabban rögzíti, mintha kézzel tartaná, ezenkívül mindenkor kezét használhatja a gép kezelésére.

- Forgassa a forgatónyomaték-beállítógyűrűt és funkcióbeállító-gyűrűt a fúrás szimbólumra.
- Kapcsolja a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót jobbra forgásra.

6.8 Csavarozás

6.8.1 Bitadapter / bit használata

- Kapcsolja a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba, vagy vegye ki a gépből az akkut.

- Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
- Helyezze a bitadaptert a gyorsbefogó fúrótokmányba, majd fordítja el a tokmányt.
- A bitadapter meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a rögzítés.
- Tegye be a bitfejet a bitadapterbe.

6.8.2 Csavarozás

- Állítsa be a forgatónyomaték-, fúrás- és ütvefúrás-beállító gyűrűt a kívánt nyomatéakra.
- Válassza ki a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolón a kívánt forgásirányt.

6.8.3 Bit / bitadapter kivétele

- Kapcsolja a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba, vagy vegye ki a gépből az akkut.
- Vegye ki a bitfejet a bitadapterből.
- Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
- Vegye ki a bitadaptert.

6.9 Övkampó 7

VIGYÁZAT

A munka megkezdése előtt ellenőrizze az övkampó biztos rögzítését.

Az övkampó segítségével az övre rögzítheti a gépet úgy, hogy az támaszkodik a testhez. Balkezesek számára az övkampó áthelyezhető a gép másik oldalára.

- Húzza ki az akkut a gépből.
- Helyezze be a felcsavarozható lapot az erre a céllra szolgáló vezetőbe.
- Rögzítse az övkampót a két csavarral.

hu

7 Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS

A gép elektromos részeit csak szakképzett villamos-sági szakember javíthatja.

7.1 A gép ápolása

VIGYÁZAT

A gép, különösen a markolat, mindenkor legyen. Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.

A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, nem tömöríthetnek el, és mindenkor tartani kell! Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos körözéséhez. Idegen tárgyakkal ne nyúljon a gép belsejére, és ezt ne is engedje meg senkinek. Enyhén nedves szövetdarabot használjon a gép külső felületének tisztításához, amit rendszeres időközönként tegyen meg. Ne használjon permetezőkészüléket, gózborotvát, folyóvizet a tisztításhoz!

Ezek károsan befolyásolhatják a gép elektromos biztonságát.

7.2 A Li-ion akkuk ápolása

TUDNIVALÓ

Alacsony hőmérsékleten az akku teljesítménye csökken.

TUDNIVALÓ

Akkut lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja.

Az akku maximális élettartamának elérése érdekében fejezte be az akku lemerítését, amint az akku teljesítménye lényegesen csökken.

TUDNIVALÓ

- További használat esetén a lemerítés automatikusan véget ér, mielőtt a cellák károsodhatnának.
- Tölts fel az akkukat a Hilti Li-ion akkukhoz engedélyezett töltőivel.

8 Hibakeresés

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A gép nem működik.	Az akku nincs teljesen bedugva vagy az akku le van merülve.	Az akkunak hallhatóan be kell kattannia, ill. az akkunak feltöltött állapotban kell lennie.
	Elektromos hiba.	Vegye ki az akkut a gépből és lépjön kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A gép nem működik, és mind a 4 LED villog.	A gépet rövid ideig túlterhelés éri.	Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg újra.
	Túlhevülés elleni védelem.	Hűtse le a gépet. Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
A gép nem működik, és az 1. LED villog.	Lemerült az akkumulátor	Cserélje ki az akkuegységet és töltse fel az üres akkumulátort.
	Az akkuegység túl forró vagy túl hideg.	Hozza az akkuegységet az ajánlott munkahőmérsékletre.
Ki- / bekapcsoló gomb nem nyomható be, ill. blokkolva van.	Jobb / bal forgásirányváltó kapcsoló középállásban (szállítási helyzet).	Nyomja a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót jobbra vagy balra.
Az akkuegység a megszokottnál gyorsabban merül le.	Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.	Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
Az akku nem kattan be a hallható kattanással.	Az akkuegység reteszei elkoszolódtak.	Tisztítsa meg a reteszeket és hagyja bekattanni az akkut. Keresse fel a Hilti Szervizt, ha a probléma továbbra is fennáll.
Erős hőfejlődés a gépen vagy az akkumulátoron.	Elektromos hiba.	Azonnal kapcsolja ki a gépet, vegye ki az akkumulátort a gépből és keresse fel a Hilti Szervizt.
	A gép túlterhelt (túllépték az alkalmazási korlátokat).	Alkalmazásnak megfelelő gépválasztás.

9 Hulladékkezelés

VIGYÁZAT

A felszerelések nem szakszerű ártalmatlanítása a következő következményekkel járhat: A műanyag alkatrészek elégetésekor mérgező gázok szabadulnak fel, amelyek betegségekhez vezethetnek. Ha az elemek megsérülnek, vagy erősen felmelegednek, akkor felrobbanhatnak és közben mérgezést, egési sérülést, marást vagy környezetszennyezést okozhatnak. A könnyelmű hulladékkezeléssel lehetővé teszi jogosultalan személyek számára a felszerelés szakszerűtlen használatát. Ezáltal Ön vagy egy harmadik személy súlyosan megsérülhet, valamint környezetszennyezést következhet be.

VIGYÁZAT

A hibás akkukat haladéktalanul ártalmatlanítsa. Ezek az akkuk gyerekek elől elzárva tartandók. Ne szedje szét az akkut és ne égesse el azt.

VIGYÁZAT

Ártalmatlanítsa az akkukat az adott országban érvényes előírások szerint vagy adjá vissza a kiszolgált akkukat a Hiltinek.



A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. Sok országban a Hilti már előkészületeket tett arra, hogy vissza tudja venni a használt gépeket az anyagok újrafelhasználása céljából. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a Hilti Szervizközpontban vagy értékesítési szaktanácsadójánál.



Csak EU-országok számára

Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási szemetébe!

A használt elektromos és elektronikai készülékek rövidített EK-irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

10 Gépek gyártói garanciája

Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

11 EK-megfelelőségi nyilatkozat (eredeti)

Megnevezés:	akkus fűrőcsavarozó
Típusmegjelölés:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Generáció:	01
Konstrukciós év:	2012/2015

Kizárolagos felelősségeink tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a következő irányelveknek és szabványnak: 2006/42/EK, 2016. április 19-ig: 2004/108/EK, 2016. április 20-tól: 2014/30/EU, 2006/66/EK, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
03/2015

Tassilo Deinzer
Executive Vice President
Business Unit Power Tools & Accessories
03/2015

hu

Műszaki dokumentáció:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 1 | 20150812



2065390